

Instalación Operación Mantenimiento

Solution Plus - 5 - 50 Ton

Módulos Ventilador y Serpentín

Unid. Cond. - TRAE 5 - 25 Ton (V. Axial)

Unid. Cond. - TRCE 5 - 15 Ton (V. Centrífugo)



ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

La instalación y el servicio a este equipo sólo debe efectuarse por personal calificado. La instalación, el arranque y el dar servicio a equipo de calefacción, ventilación y aire acondicionado representa un grado de peligro requiriéndose por lo tanto de conocimiento específico y capacitación para quien realiza dichas labores. El equipo que ha sido instalado, ajustado o alterado inapropiadamente por alguna persona no calificada, podría provocar la muerte o lesiones graves. Al trabajar sobre el equipo, observe todas las indicaciones de precaución en la literatura y en las etiquetas adheridas al equipo.



Advertencia Importante

IMPORTANTE:

Las unidades de medida dimensional en este catálogo están en milímetros (mm). (Excepto aquellas que están referenciadas)

Control de Emisión de Refrigerante La conservación y reducción de la emisión de gases debe conseguirse seguiendo los procedimientos de operación y servicio recomendados por Trane con especial atención a lo siguiente:

El refrigerante que se utiliza en cualquier tipo de equipo de aire acondicionado deberá recuperarse y/o reciclarse para volverlo a utilizar, represarlo o destruirlo completamente siempre que se lo retire del equipo. Nunca se deberá soltarlo en la atmosfera.

Considere siempre el posible reciclaje o reprocesamiento del refrigerante transferido antes de empezar la recuperación por cualquier método.

Preguntas acerca de refrigerantes recuperados y calidades aceptables se describen en la norma ARI 700.

Usar cilindros aprobados y seguros. Cumplir con todas las normas de seguridad y movimiento cuando transportar los cilindros de refrigerante enrejados.

Para minimizar emisiones mientras transfiere el gas refrigerante use equipos de reciclaje. Use siempre métodos que hagan el vacío lo más bajo posible mientras recuperan y condensan el refrigerante dentro del cilindro.

Importante

Una vez que Trane tiene como política el contínui desarrollo de productos, se reseva el derecho de modificar sus especificaciones y dibujos sin previo aviso. La instalación y mantenimiento de los equipos especificado en este catálogo, deberán ser efectuados por técnicos acreditados y/o autorizados por Trane, el no adoptar e/o inobservar los procedimientos presentados en este catálogo, podrá implicar la pérdida de la garantia del producto.



Contenido

| Advertencia Importante | 2 |
|--|----|
| I-Información General | 4 |
| II-Dados | 12 |
| III-Inspección de las Unidades | 15 |
| IV-Transporte y Desplaziamento | 16 |
| V-Procedimientos de Instalación | 17 |
| VI-Características Eléctricas | 21 |
| VII-Verificaciones para puesta en marcha inicial | 23 |
| VIII-Condiciones de Operación | 24 |
| IX-Cálculo del Subenfriamiento | 26 |
| X-Ciclo de Refrigeración | 27 |
| XI-Tabla de Reglaje | 28 |
| XII-Procedimientos de Operación | 29 |
| XIII-Dispositivos de Proteción y Seguridad | 30 |
| XV-Desequilibrio de fases (corrección) | 31 |
| XVI-Procedimientos de Mantenimiento | 32 |
| XVII-Esquema Eléctrico | 37 |
| XVIII-Datos Dimensionales | 39 |
| XIX-Análisis de Irregularidades | 67 |
| XX-Cuadro de Conversión | 72 |




I-Información General

Solution Plus Solución en Split System

Desarrollado para atender los mercados comercial e industrial. Todos los modelos Solution Plus han sido proyectados para proporcionar simplicidad de instalación y mantenimiento.

Ventiladores, de palas curvadas hacia adelante, tipo



\$S-\$VN001I-ES




Información General

Solution Plus

Unidad Condensadora TRAE

Capacidad de 5 a 25 Ton.

Compresores Scroll. Descarga de aire horizontal- 5 a 15 Ton y vertical de 20 a 25 Ton, ventilador axial. Gabinete de chapa de acero galvanizado, con pintura electrostática en polvo.





Información General


Solution Plus

Unidad Condensadora TRCE

Capacidad de 5 a 15 Ton.

Condensador remoto por aire.

Compresores Scroll. Descarga de aire horizontal/vertical - 5 a 15 Ton, ventilador centrifugo. Gabinete de chapa de acero galvanizado, con pintura electrostática en polvo.





7

Información general





4TVH0086-115

4TVH00140-210



4TVH0229-420

Unidad condensadora TVR LX

Capacidad de 5 a 70 TON (capacidad de acuerdo a las 34 combinaciones de modulaciones disponibles). Compresor scroll para inversor DC. Descarga de aire vertical. Ventilador axial con motor DC. Amplio rango de operación para refrigeración y calefacción. Capacidad de mantenimiento mejorada, nuevo diseño del panel de control giratorio que facilita el mantenimiento de la unidad condensadora.

Equipos dotados de componentes desarrollados para promover una mejor eficiencia energética, un bajo nivel de ruido y flexibilidad de montaje.

| | - | | | | 1 MÓI | DULO | | | |
|---------------------------|----------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| TVR LX Combinações | kW | 25,2 | 28,1 | 33,7 | 41,0 | 45,4 | 49,8 | 56,3 | 61,5 |
| , | MBtu/h | 86 | 96 | 115 | 140 | 155 | 170 | 192 | 210 |
| | TON | 7,2 | 8,0 | 9,6 | 11,7 | 12,9 | 14,2 | 16,0 | 17,5 |
| 4TVH0086D | 4TVH0086DE(6)0 | | | | | | | | |
| 4TVH0096D | E(6)0 | | Х | | | | | | |
| 4TVH0115D | E(6)0 | | | Х | | | | | |
| 4TVH0140D | E(6)0 | | | | Х | | | | |
| 4TVH0155D | E(6)0 | | | | | Х | | | |
| 4TVH0170D | E(6)0 | | | | | | Х | | |
| 4TVH0192D | | | | | | | Х | | |
| 4TVH0210D | | | | | | | | Х | |
| Quant. Máxir evaporado | | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 |

Para obtener información consulte el catálogo VRFDX-SLB001-PB do TVR LX + Solution Plus.



4TVH0438-629



4TVH0648-840



Información General

Las principales características de la línea **Solution Plus** son:

- Fast Cycle Marque la opción con configuración estándar que ofrece rápido período de producción
- **Unidades Modulares**, predefinidos de fábrica por el Cliente, para su montaje vertical u horizontal, teniendo diversas opciones de descarga. Las unidades se apoyan en carriles de acero galvanizados, de perfil "U", para facilitar su izamiento y para servir como apoyo.
- Solution Plus c/ Unid. Cond. TRCE poseen 9 Modelos, con capacidades que varían de 5 a 35 Ton y caudales de aire que varían de 2.000 a 31.000 m³/h.
- El **Solution Plus con unidad condensadora TVR LX** posee combinaciones que varían de 5 a 50 TR y flujos de aire que varían de 2.000 a 40.000 m³/h.
- Solution Plus c/ Unid. Cond. TRAE poseen 11 Modelos, con capacidades que varían de 5 a 50 Ton y caudales de aire que varían de 2.000 a 40.000 m³/h.
- **Doble Pared**, los paneles en chapa de acero de los módulos serpentín y ventilador, están aislados internamente con poliuretano expandido de 25 mm espesor.
- Opción Descarga Down Flow, el conjunto módulo serpentín y módulo ventilador poseen diversas opciones de descarga, entre ellas la descarga down flow proporcionando más versatilidad a su obra.

- Serpentines TRANE Wavy-3B, construido con tubos de cobre sin costura. Los tubos de cobre se expanden mecánicamente en las aletas de aluminio, para un perfecto contacto entre las aletas y los tubos.
- Estructura en Aluminio, los módulos serpentín y ventilador , poseen estructura en aluminio laminado pulido, con revestimiento interno de material termoaislante, para eliminar el puente térmico.
- Diversas opciones de filtración, filtración simple o doble, con filtros permanentes o descartables.
- Unidad evaporadora con motores de 2 o 4 polos, de 60 Hz (IP21 e IP55), con polea regulable.
- Ventiladores, de palas curvadas hacia adelante, tipo (Forward-Curved) o con palas curvadas hacia atrás (Backward-Curved Módulos), dimensionados para vencer presiones estáticas totales de hasta 160 mmca.
- **Módulos al Tiempo**, gabinetes preparados para operar a la intemperie.
- Protección contra la corrosión en el producto

Si existiera la necesidad de instalar los equipos de aire acondicionado en estos ambientes, Trane recomienda la aplicación de una protección extra contra la corrosión, como la protección Fenólica o la aplicación de ADSIL®.

Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor local.



Información General

Solution Plus con TRAE Vent. Axial

Módulos



Módulo Serpentín



Unidades Condensadoras

Módulo Ventilador



TRAE 5 hasta 10 Ton Descarga Horizontal



TRAE 12 hasta 15 Ton Descarga Horizontal





TRAE 20 hasta 25 Ton Descarga Vertical

El **Solution Plus** es un split system, proyectado y planeado para atender las más exigentes condiciones del mercado, aliando versatilidad de instalación, fácil mantenimiento y bajo costo.

Módulo Serpentín

Este módulo está compuesto por filtro, serpentín de enfriamiento, válvula de expansión y bandeja con drenaje. Opcionalmente, pode se puede suministrar con resistencias de calefacción. Este módulo posee tres marcos para la instalación de hasta tres filtros de 1" cada uno.

Módulo Ventilador

Está compuesto por ventilador un de palas curvadas hacia delante o curvadas hacia atrás (Backward-Curved) , motor de accionamiento, polea motora regulable, polea ventiladora y correas. El módulo ventilador posee varias opciones de descarga del aire. Posee collarín de lona en corvin, para facilitar la fijación de los ductos de toma de aire externo y de aire de retorno. El ancho de los collarines varía de 120 a 370 mm, dependiendo del modelo.

Módulo Caja de Mezcla (Opcional)

La caja de mezcla se monta siempre antes que el módulo serpentín. La caja de mezcla es una caja donde se puede fijar los ductos de toma de aire externo y de aire de retorno. El módulo caja de mezcla pose dampers fabricados en chapa de acero galvanizado, con láminas opuestas y eje para su accionamiento manual o automático, por medio de los dampers, de regulación de aire. Cuando se monta el **Solution Plus** con caja de mezcla, los filtros se incorporan a la caja. En ambos lados de la caja existen tapas para permitir el acceso a los filtros.

Módulo Final Filter

Este módulo es la opción pa instalación donde se requieren estándares superiores de tratamiento de aire. La configuración de montaje es siempre después del módulo ventildor, seguiendo el flujo de aire. Esta opción permite ofrecer opciones de filtros finos(tipo bolsa) y filtros Absolutos (H.E.P.A.). Cuando se requiere eso tipo de filtros especiales, deben ser considerado la configuración de montaje en este módulo, pues el largo de los filtros no permiten que sean utilizados en otro tipos de módulos, solamente en el mod. Final Filter

Módulo de Retorno

Para el tratamiento del aire de retorno ofrecemos esta opción de módulo de filtraje. El diseño del módulo Filtro Retorno es dibujado para poder ser configurado con filtros que ofrecen distintos largos dependiendo del tipo de filtro, como los filtros Bolsa F8 que poseen el largo más demasiado.

Módulo Vacio

Gabinete con las mismas características de los demás módulos (vide descriptibo de gabinete). Se trata de un módulo vacio que es utilizado para instalación de accesórios en campo, como por ejemplo atenuador de ruído, humidificador, resistencias eléctricas, etc.

Unidad Condensadora TRAE

Las unidades condensadoras TRAE están equipadas con compresores de tipo

Scroll, poseen descarga horizontal para los modelos de 5 a 15 Ton y descarga vertical para los modelos arriba de 20 Ton. La estructura está hecha en chapa de acero galvanizado, la misma que recibe pintura. Los serpentines son construidos con aleta de aluminio modelo Wavy-3B, con tubo de cobre ranurado internamente de 3/8" expandidos mecánicamente en las aletas.

9

Solution Plus

Tab. I-01 -Combinaciones posibles del Solution Plus c/ unid. condensadora TRAE

| Conjunto MODELOS Cap. Nominal (TON) Unidad Condensadora TRCE TRAE DXPA05 - 1 circ. 5 TRCE050 TRAE050 DXPA10 - 2 circ. 10 TRCE100 o 2 x TRCE050 TRAE100 o 2 x TRAE050 DXPA12 - 2 circ. 12,5 TRCE050 + TRCE075 TRAE050 + TRAE050 + TRAE075 DXPA15 - 2 circ. 15 TRCE150 o 2 x TRCE075 TRAE150 o 2 x TRAE100 DXPA20 - 2 circ. 20 2 x TRCE100 TRAE250 DXPA30 - 2 circ. 25 TRCE150 + TRCE100 TRAE250 | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| MODELOS | Cap. Nominal | Unidad (| Condensadora | | | | | |
| MODELOS | (TON) | TRCE | TRAE | | | | | |
| DXPA05 - 1 circ. | 5 | TRCE050 | TRAE050 | | | | | |
| DXPA07 - 1 circ. | 7,5 | TRCE075 | TRAE075 | | | | | |
| DXPA10 - 2 circ. | 10 | TRCE100 o 2 x TRCE050 | TRAE100 o 2 x TRAE050 | | | | | |
| DXPA12 - 2 circ. | 12,5 | TRCE050 + TRCE075 | TRAE050 + TRAE075 | | | | | |
| DXPA15 - 2 circ. | 15 | TRCE150 o 2 x TRCE075 | TRAE150 o 2 x TRAE075 | | | | | |
| DXPA20 - 2 circ. | 20 | 2 x TRCE100 | TRAE200 o 2 x TRAE100 | | | | | |
| DXPA25 - 2 circ. | 25 | TRCE150 + TRCE100 | TRAE250 | | | | | |
| DXPA30 - 2 circ. | 30 | 2 x TRCE150 | 2 x TRAE150 | | | | | |
| DXPA35 - 2 circ. | 35 | Sin Opción | TRAE150 + TRAE200 | | | | | |
| DXPA40 - 2 circ. | 40 | Sin Opción | TRAE200 + TRAE200 | | | | | |
| DXPA50 - 2 circ. | 50 | Sin Opción | TRAE250 + TRAE250 | | | | | |

^{**}El módulo caja de mezcla se suministra opcionalmente y el código del conjunto podrá ser DXTA o DLTA.



Información General

Solution Plus con **TRCE Vent. Centrifugo**

Módulos



Módulo Serpentín



Módulo Ventilador

Unidades Condensadoras



TRCE 5 hasta 7.5 Ton Descarga Horizontal



TRCE 10 hasta 15 Ton Descarga Horizontal

El Solution Plus es un split system, proyectado y planeado para atender las más exigentes condiciones del mercado, aliando versatilidad de instalación, fácil mantenimiento y bajo costo.

Módulo Serpentín

Este módulo está compuesto por filtro, serpentín de enfriamiento, válvula de expansión y bandeja con drenaje. Opcionalmente, pode se puede suministrar con resistencias de calefacción. Este módulo posee tres marcos para la instalación de hasta tres filtros de 1" . cada uno.

Módulo Ventilador

Está compuesto por ventilador un de palas curvadas hacia delante o curvadas hacia atrás (Backward-Curved), motor de accionamiento, polea motora regulable, polea venti-ladora y correas. El módulo ventilador posee varias opciones de descarga del aire. Posee collarín de lona en corvin, para facilitar la fijación de los ductos de toma de aire externo y de aire de retorno. El ancho de los collarines varía de 120 a 370 mm, dependiendo del modelo.

Módulo Caja de Mezcla (Opcional)

La Caja de Mezcla se monta siempre antes que el Módulo Serpentín. La Caja de Mezcla es una caja donde se puede fijar los ductos de toma de aire externo y de aire de retorno. El Módulo Caja de Mezcía pose dampers fabricados en chapa de acero galvanizado, con láminas opuestas y eje para su accionamiento manual o automático, por medio de los dampers, de regulación de aire. Cuando se monta el Solution Plus con Caja de Mezcla, los filtros se incorporan a la caja. En ambos lados de la caja existen tapas para permitir el acceso a los filtros.

Solution Plus

Tab. I-02 - Combinaciones posibles del

| | | Conjunto | |
|------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| MODELOS | Cap. Nominal | Unidad Cor | idensadora |
| MODELOS | (TON) | TRCE | TRAE |
| DXPA05 - 1 circ. | 5 | TRCE050 | TRAE050 |
| DXPA07 - 1 circ. | 7,5 | TRCE075 | TRAE075 |
| DXPA10 - 2 circ. | 10 | TRCE100 o 2 x TRCE050 | TRAE100 o 2 x TRAE050 |
| DXPA12 - 2 circ. | 12,5 | TRCE050 + TRCE075 | TRAE050 + TRAE075 |
| DXPA15 - 2 circ. | 15 | TRCE150 o 2 x TRCE075 | TRAE150 o 2 x TRAE075 |
| DXPA20 - 2 circ. | 20 | 2 x TRCE100 | TRAE200 o 2 x TRAE100 |
| DXPA25 - 2 circ. | 25 | TRCE150 + TRCE100 | TRAE250 |
| DXPA30 - 2 circ. | 30 | 2 x TRCE150 | 2 x TRAE150 |
| DXPA35 - 2 circ. | 35 | Sin Opción | TRAE150 + TRAE200 |
| DXPA40 - 2 circ. | 40 | Sin Opción | TRAE200 + TRAE200 |
| DXPA50 - 2 circ. | 50 | Sin Opción | TRAE250 + TRAE250 |

Módulo Final Filter

Este módulo es la opción pa instalación donde se requieren estándares superiores de tratamiento de aire. La configuración de montaje es siempre después del módulo ventildor, seguiendo el flujo de aire. Esta opción permite ofrecer opciones de filtros finos(tipo bolsa) y filtros Absolutos (H.E.P.A.). Cuando se requiere eso tipo de filtros especiales, deben ser considerado la configuración de montaje en este módulo, pues el largo de los filtros no permiten que sean utilizados en otro tipos de módulos, solamente en el mod. Final Filter.

Módulo de Retorno

Para el tratamiento del aire de retorno ofrecemos esta opción de módulo de filtraje. El diseño del módulo Filtro Retorno es dibujado para poder ser configurado con filtros que ofrecen distintos largos dependiendo del tipo de filtro, como los filtros Bolsa F8 que poseen el largo más demasiado.

Módulo Vacio

Gabinete con las mismas características de los demás módulos (vide descriptibo de gabinete). Se trata de un módulo vacio que es utilizado para instalación de accesórios en campo, como por ejemplo atenuador de ruído, humidificador, resistencias eléctricas, etc.

Unidad Condensadora TRCE

Las unidades condensadoras TRCE se componen básicamente de 2 módulos (intercambiador de calor y ventilador), equipados con compresores Scroll, poseen 3 opciones de descarga. La estructura está hecha en chapa de acero galvanizado, la misma que recibe pintura. Los serpentines de condensación utilizan la tecnología "Micro-channel", que tiene tres componentes principales: tubo con microcanales, aletas entre los tubos y "manifolds" de interconexión. Todos los componentes son hechos en aluminio.

^{**} El módulo caja de mezcla se suministra opcionalmente y el código del conjunto podrá ser DXTA o DLTA.



Información general

TVR LX

Módulos



Módulo Ventilador

Unidades Condensadoras





4TVH00140-210

El **Solution Plus** es un split system, proyectado y planeado para atender las más exigentes condiciones del mercado, aliando versatilidad de instalación, fácil mantenimiento y bajo costo.

Módulo Serpentín

Este módulo está compuesto por filtro, serpentín de enfriamiento, válvula de expansión y bandeja con drenaje. Opcionalmente, pode se puede suministrar con resistencias de calefacción.

Este módulo posee tres marcos para la instalación de hasta tres filtros de 1" cada uno.

Módulo Ventilador

Está compuesto por ventilador un de palas curvadas hacia delante o curvadas hacia atrás (Backward-Curved), motor de accionamiento, polea motora regulable, polea ventiladora y correas. El módulo ventilador posee varias opciones de descarga del aire. Posee collarín de lona en corvin, para facilitar la fijación de los ductos de toma de aire externo y de aire de retorno. El ancho de los collarines varía de 120 a 370 mm, dependiendo del modelo.

Módulo Caja de Mezcla (Opcional)

La caja de mezcla se monta siempre antes que el módulo serpentín. La caja de mezcla es una caja donde se puede fijar los ductos de toma de aire externo y de aire de retorno. El módulo caja de mezcla pose dampers fabricados en chapa de acero galvanizado, con láminas opuestas y eje para su accionamiento manual o automático, por medio de los dampers, de regulación de aire. Cuando se monta el **Solution Plus** con caja de mezcla, los filtros se incorporan a la caja. En ambos lados de la caja existen tapas para permitir el acceso a los filtros.

Módulo Final Filter

Este módulo es la opción pa instalación

donde se requieren estándares superiores de tratamiento de aire. La configuración de montaje es siempre después del módulo ventildor, seguiendo el flujo de aire. Esta opción permite ofrecer opciones de filtros finos(tipo bolsa) y filtros Absolutos (H.E.P.A.). Cuando se requiere eso tipo de filtros especiales, deben ser considerado la configuración de montaje en este módulo, pues el largo de los filtros no permiten que sean utilizados en otro tipos de módulos, solamente en el mod. Final Filter.

Módulo de Retorno

Para el tratamiento del aire de retorno ofrecemos esta opción de módulo de filtraje. El diseño del módulo Filtro Retorno es dibujado para poder ser configurado con filtros que ofrecen distintos largos dependiendo del tipo de filtro, como los filtros Bolsa F8 que poseen el largo más demasiado.

Módulo Vacio

Gabinete con las mismas características de los demás módulos (vide descriptibo de gabinete). Se trata de un módulo vacio que es utilizado para instalación de accesórios en campo, como por ejemplo atenuador de ruído, humidificador, resistencias eléctricas, etc.

Unidad condensadora TVR LX

Las unidades condensadoras TVR LX forman la nueva línea de condensadores de TRANE. Se trata de un nuevo producto que representa un salto cualitativo en eficiencia e innovación. Todo ello es posible gracias al uso de un diseño de ventilador optimizado con un motor de ventilador DC, un intercambiador de calor de alto rendimiento mejorado, compresores scroll para inversor y descongelamiento inteligente. La nueva línea presenta 8 módulos que pueden funcionar de forma individual o en una configuración maestro-esclavo de hasta 4 unidades.

Tab. I-03 - TVR LX - combinaciones posibles Solución Plus con TVR LX.

| | | Conjuntos | |
|---------|--------------------------|---|-------------|
| MODELOS | Cap. Nominal (TON) | Unidad Condensadora TVR LX | |
| DX05 1C | 5 TON | 4TVH0086DE(6)0 | |
| DX07 1C | 7,5 TON | 4TVH0086DE(6)0 | |
| DX10 2C | 10 TON | 4TVH0115DE(6)0 | 1 módulo |
| DX12 2C | 12,5 TON | 4TVH0155DE(6)0 | |
| DX15 2C | 15 TON | 4TVH0170DE(6)0 | |
| DX20 2C | 20 TON | 4TVH0249DE(6)0 (4TVH0155DE(6)0 + 4TVH0096DE(6)0) | |
| DX25 2C | 25 TON | 4TVH0305DE(6)0 (4TVH0210DE(6)0 + 4TVH0096DE(6)0) | 2 |
| DX30 2C | 30 TON | 4TVH0363DE(6)0 (4TVH0210DE(6)0 + 4TVH0155DE(6)0) | módulos |
| DX35 2C | 35 TON | 4TVH0420DE(6)0 (2x4TVH0210DE(6)0) | |
| DX40 2C | 40 TON | 4TVH0476DE(6)0 (4TVH0210DE(6)0 + 4TVH0170DE(6)0 + 4TVH0096DE(6)0) | 3 |
| DX50 2C | 50 TON | 4TVH0590DE(6)0 (2x4TVH0210DE(6)0 + 4TVH0170DE(6)0) | módulos |

^{**}Los otros módulos se proporcionan opcionalmente códigos y conjuntos de verificar la descripción de la página del modelo.



II-Dados Generales

Tab. II-01 - Datos generales de los módulos serpentín y ventilador - DXPA/DLPA

| | | | | | | | | Modelos | | | | | |
|-------------------------|--------|-----|------|------|------------|------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| | | C |)50 | 07 | ' 5 | 10 | 00 | 12 | 25 | 19 | 50 | 20 | 00 |
| | Unid | DX | DL | DX | DL | DX | DL | DX | DL | DX DL | | DX D | |
| Capacidad Nominal | Ton | 5 | 15 | 7, | 5 | 1 | 0 | 12 | ,5 | 15 | | 20 | |
| Modulo Serpentín | | | | | | | | | | | | | |
| Largo | mm | 960 | 1120 | 1120 | 1300 | 1430 | 1430 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 |
| A ncho | mm | 580 | 740 | 740 | 850 | 740 | 850 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 800 |
| A Itura | mm | 730 | 730 | 870 | 870 | 870 | 870 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
| Diâmetro Tubo Cobre | pol. | 3 | 3/8" | 3/ | 3/8" | | /8" | 3/8 | 8" | 3/ | 8" | 1/ | 2" |
| Hileras | | 4 | | 4 | | | 4 | | 4 | | 4 | 4 | |
| FPF (Aletas por pie) | | 1 | 32 | 1 32 | | 132 | | 132 | | 132 | | 1 44 | |
| Números de circuitos | | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 2 |
| Área superficie aletada | m² | 0 | ,38 | 0,5 | 54 | 0, | 72 | 0,9 | 94 | 1, | 12 | 1, | 54 |
| Modulo Ventilador | | | | | | | | | | | | | |
| Largo | mm | 960 | 1120 | 1120 | 1300 | 1430 | 1430 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 |
| Ancho | mm | 580 | 740 | 740 | 850 | 740 | 850 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 800 |
| A Itura | mm | 730 | 870 | 870 | 970 | 870 | 870 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1320 |
| Cant. Ventiladores | | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Motor min imo | CV | 12 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| Motor mâximo | CV | 25 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7,5 | 5 | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 15 |
| Caudal de Aire-Mín. | m³/h | 2 | 000 | 30 | 00 | 44 | 00 | 55 | 00 | 60 | 00 | 90 | 00 |
| Caudal de Aire-Máx. | m³/h | 4 | 000 | 60 | 6000 | | 000 | 100 | 000 | 120 | 000 | 170 | 000 |
| Filtros | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensiones | mm | 424 | X525 | 504> | (665 | 439 | X665 | 462X477 | | 462X477 | | 472X477 | |
| Cantidade | 111111 | | 02 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 08 | |

Tab. II-02 - Datos generales de los módulos serpentín y ventilador - DXPA/DLPA - Continuação

| | | | | | Modelo | os | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|--------|------|------|-------|------|-------|------|
| | Unid | 2 | 50 | 30 | 00 | 35 | 50 | 40 | 00 | 50 | 00 |
| | | DX | DL | DX | DL | DX | DL | DX | DL | DX | DL |
| Capacidad Nominal | Ton | 2 | 25 | 3 | 0 | 35 | | 40 | | 50 | |
| Modulo Serpentin | | | | | | | | | | | |
| Largo | mm | 2400 | 2400 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| Ancho | mm | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1050 | 930 | 1050 |
| Altura | mm | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1370 | 1370 | 1570 | 1570 | 1750 | 1750 |
| Diâmetro Tubo Cobre | pol. | 1/2" | | 1/ | 2" | 1/ | 2" | 1/ | /2" | 1/ | 2" |
| Hileras | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 4 | |
| FPF (Aletas por pie) | | 1 44 | | 1 44 | | 1 44 | | 1 44 | | 144 | |
| Número de circuitos | | : | 2 | 2 | | ; | 3 | 2 | | : | 2 |
| Área superficie aletada | m² | 1, | 91 | 2, | 34 | 2,81 | | 3, | 28 | 3, | 75 |
| Modulo Ventilador | | | | | | | | | | | |
| _argo | mm | 2400 | 2400 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| Ancho | mm | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1050 | 930 | 1050 |
| A Itura | mm | 1170 | 1420 | 1170 | 1570 | 1370 | 1570 | 1370 | 1670 | 1370 | 1670 |
| Cant. Ventiladores | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Motor mínimo | CV | 3 | 7,5 | 3 | 7,5 | 5 | 15 | 5 | 15 | 7,5 | 15 |
| Motor máximo | CV | 10 | 25 | 10 | 25 | 15 | 25 | 15 | 40 | 20 | 40 |
| Caudal de Aire-Min. | m³/h | 120 | 000 | 150 | 000 | 175 | 500 | 200 | 000 | 250 | 000 |
| Caudal de Aire-Máx. | m³/h | 210 | 000 | 250 | 000 | 310 | 000 | 35000 | | 40000 | |
| iltros | | | | | | | | | | | |
| Dimensiones | | 572 | X477 | 531 | X477 | 531) | K577 | 531) | X677 | 5312 | X767 |
| Cantidad | mm | C | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

⁽¹⁾ Las dimensiones de largo, ancho e altura, presentadas en las tablas arriba, son medidas nominales de referencia, ponga atención a las posibilidades de descarga de los ventiladores y el montaje de los módulos. Consulte los diseños dimensionales de los modelos en este catálogo.

(2) Capacidades conforme la norma ARI 210 para equipos hasta 5,0 TR y ARI 340 para equipos superiores a 5,0 TR.



Dados Generales

Tab. II-03 - Datos generales unidad condensadora TRAE 050 a 250

| 1ab. 11-03 - 1 | Daios | gene | iaies | uriiuau | Conde | iisau | Jia i | RAL | 050 a | 250 | |
|----------------------|-------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Modelo | | 50 | 75 | 10 | 10 | 15 | 0 | 2 | 200 | | 250 |
| Cap. Nominal | Ton | 5 | 7,5 | 10 | , | 15 | , | 2 | 20 | | 25 |
| Largo | mm | 920 | 930 | 1140 | | 1590 | | 1067 | | 1067 | |
| Ancho | mm | 420 | 620 | 80 | 10 | 80 | 10 | | 096 | | 1096 |
| Altura | mm | 818 | 920 | 10 | 121 | 12 | 75 | | 452 | | 1452 |
| Compr. | | | | | | | | | | | |
| Número de circuitos | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Tipo | | Scroll | Scroll | Scr | oll | Scn | oll | S | roll | s | Scroll |
| Cantidad | Ton | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Serpentines | | | | | | | | | | | |
| Hileras | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 2 |
| FPF (Aletas por plé) | | 216 | 216 | 216 | 216 | 21 | 6 | | 204 | | 204 |
| Área de cara aletada | m² 0, | 8 | 1,01 | 1,67 | 1,67 | 2, | 24 | | 4,22 | | 4,36 |
| Motor Ventilador | | | | | | | | | | | |
| Cantidad | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | 1 |
| Diâmetro hélice | mm | 22 | 26" | 30" | 30" | 26 | | 3 | 5" | | 35" |
| Motor | CV | 0,25 | 0, 75 | 1 | | 0,7 | 5 | | 1 | | 1 |
| N° Fase | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 |
| Potencia Nominal | kW | 0,35 | 0,55 | 0, | 75 | 2x0, | 55 | 0 | ,75 | | 0,75 |
| CNO ⁽²⁾ | Α | 1,6 | 4 | 5, | 44 | 2x- | 4 | 10 | ,88, | 1 | 0,88 |
| CMO(3) | Α | 1,6 | 4 | 5, | 44 | 2x- | 4 | 10 | ,88, | 1 | 0,88 |
| RPM /N" Polos | RPM | 800/8 | 790/8 | 800/8 | 800/8 | 790 | /8 | 80 | 0/8 | 8 | 00/8 |
| Caudal de aire | m³/h | 7234 | 9180 | 11900 | 11900 | 183 | 60 | 23 | 800 | 3 | 0600 |
| Calibres | | | | | | | | | | | |
| Número de circuitos | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Línea Líquido | pul. | 1/2" | 1 /2" | 5/8" | 1/2" | 7/8" | 1/2 " | 7/8" | 5/8" | 1 1/8" | 5/8" |
| Línea Succión | pul. | 7/8" | 1 1/8" | 1 3/8" | 7/8" | 1 5/8" | 1 1/8" | 1 5/8" | 1 3/8" | 2 1/8" | 1 3/8" |
| Peso do Equip. | kg | 108 | 1 27 | 198 | 196 | 335 | 275 | 355 | 359 | 360 | 368 |
| | | | | | | | | | | | |

Tab. II-04 - Datos Generales Unidad condensadoras TRCE 050 a 150

| | | | Modelo | os | | | |
|----------------------|------|----------|----------|----------|-----------|----------|-------------|
| | Unid | TRCE 050 | TRCE 075 | TRCE 100 | TRCE100 | TRCE 150 | TRCE 150 |
| Capacidad Nominal | Ton | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
| Dimensional | | | | | | | |
| Largo | mm | 993 | 1217 | 1491 | 1491 | 1712 | 1712 |
| Ancho | mm | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Altura | mm | 1393 | 1494 | 1545 | 1545 | 1849 | 1849 |
| Compresor | | | | | | | |
| Tipo | | | | | Scroll | | |
| Cantidad | Ton | 1 /5,0 | 1 / 1,75 | 1/10,0 | 2/5,0+5,0 | 1 / 15,0 | 2 /7,5+ 7,5 |
| Serp. Condensadora | | | | | | | |
| Hileras | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| FPF (Aletas por pie) | | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Número de circuitos | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Área superb. aletada | m² | 0,55 | 0,83 | 0,99 | 0,99 | 1,72 | 1,72 |
| Vent. Condensador | | | | | | | |
| Cantidad | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motor | CV | 1,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Caudal de aire | m³/h | 5500 | 8250 | 9950 | 9950 | 15750 | 1575 |
| Peso del equipo | kg | 184 | 210 | 305 | 310 | 400 | 400 |

Nota:

- (2) Capacidades conforme la norma ARI 210 para equipos hasta 5,0 TR y ARI 340 para equipos superiores a 5,0 TR.
- (2) Corriente Nominal de Operación 220V/60Hz;
- (3) Corriente Máxima de Operación 220V/60Hz; Variación de Voltage: +/- 10%.



Datos Generales

TVR LX

Tab. II-05 - Datos Generales Unidades Condensadoras TVR LX - 4TVH0086 a 4TVH0210

| Modelo | | <e></e> | 4TVH0086DE0 | 4TVH0096DE0 | 4TVH0115DE0 | 4TVH0140DE0 | 4TVH0155DE0 | 4TVH0170DE0 | 4TVH0192DE0 | 4TVH0210DE0 | | | |
|--|--|---------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|
| wodelo | | <6> | 4TVH0086D60 | 4TVH0096D60 | 4TVH0115D60 | 4TVH0140D60 | 4TVH0155D60 | 4TVH0170D60 | 4TVH0192D60 | 4TVH0210D60 | | | |
| | | kW | 25,2 | 28 | 33,5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 61,5 | | | |
| | Capacidad | BTU/H | 86.000 | 95.500 | 114.300 | 136.500 | 153.500 | 170.500 | 191.100 | 210.000 | | | |
| Enfriamiento | Potencia Eléctrica | kW | 5,36 | 6,22 | 7,79 | 9,30 | 10,98 | 12,87 | 14,51 | 16,44 | | | |
| | Rango de Capacidad (50% - 130%) | MBH | 43-112 | 48-124 | 58-150 | 69-177 | 78-202 | 85-222 | 96-248 | 105-273 | | | |
| | EER | W/W | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,86 | 3,74 | | | |
| | Consider | | 27 | 31,5 | 37,5 | 45 | 50 | 56 | 63 | 69 | | | |
| Capacidad | | BTU/H | 92.100 | 107.500 | 128.000 | 153.500 | 170.600 | 191.100 | 214.900 | 235.400 | | | |
| Calefacción | Potencia Eléctrica | kW | 4,87 | 5,94 | 7,65 | 9,38 | 10,87 | 13,18 | 15,29 | 17,12 | | | |
| | Rango de Capacidad (50% - 130%) | MBH | 46-120 | 54-139 | 64-166 | 77-200 | 85-222 | 96-248 | 107-279 | 118-306 | | | |
| | COP | W/W | 5,6 | 5,3 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,25 | 4,12 | 4,03 | | | |
| Rango de Ope | ración Enfriamiento | С | | -5 °C ~ 48 °C | | | | | | | | | |
| Rango de Ope | ración Calefacción | С | | -20 °C ~ 24 °C | | | | | | | | | |
| Flujo de aire (A | Alto/Bajo) | m³/h | | 12.000 | | 14. | 000 | | 16.000 | | | | |
| Nivel Presión d | de Sonido (A/B) | dB(A) | | 57 58 60 | | | | | | | | | |
| Tipo Condensa | adora | | Aletas de Aluminio con recubrimiento hidrofílico | | | | | | | | | | |
| Dimensiones (A | A/A/P)) | mm | 990×1635×790 1340×1635×790 | | | | | | | | | | |
| Peso Neto | | kg | 2 | 19 | 237 | 2: | 97 | 305 340 | | | | | |
| Refrigerante | | | | | | R41 | 0A | | | | | | |
| Carga de refrig | perante | kg | | 9 | 11 | | 13 | | 1 | 6 | | | |
| Tipo de refriger | rante | | | | | FVC68D | / 500 ml | | | | | | |
| Aceite de Refri | gerante | ml | | 500 | | | | 500x2 | | | | | |
| | Línea Líquido | mm | Ø9 | ,53 | | Ø12,7 | | | Ø15,9 | | | | |
| | Línea Gas | mm | Ø2 | 2,2 | Ø2 | 5,4 | | Ø2 | 28,6 | | | | |
| | Línea Balance Aceite/Gas | mm | | | | Ø | 6 | | | | | | |
| Tubería de Longitud Máxima Equivalente de Tubería Conexión | | m | | | | 20 | 0 | | | | | | |
| COLICAION | Diferencia Máxima Altura entre Uls | m | | | | 30 |) | | | | | | |
| | Diferencia Máxima Altura UE arriba UI | | | | | 9 |) | | | | | | |
| | Diferencia Máxima Altura UE abaixo de UI | m | | | | 11 | 0 | | | | | | |
| Cantidad Máxii | ma de Uls conectadas a UE | | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | | | |

<E> = 380-415 V, 3ø, 60 Hz

Nota: Para obtener información consulte el catálogo VRFDX-SLB001-PB do TVR LX + Solution Plus.

<6> = 220 V, 3ø, 60 Hz



III-Inspección de las Unidades

Inspección de las Unidades

Al recibir la unidad en el local de instalación proceder de la siguiente manera:

- Verificar si los datos contenidos en la placa de identificación son los mismos datos contenidos en la orden de venta y en la factura de embarque (incluyendo las características eléctricas);
- Verificar si el suministro de energía local cumple con las especificaciones de la placa de identificación;
- Inspeccionar cuidadosamente la unidad en busca de señales de daños durante el transporte.
- Si la inspección que se realizó en la unidad revela daños o faltas de materiales, notifíquelo inmediatamente a la transportadora. Especifique la clase y magnitud del daño en el propio acuse de recibo de embarque/desembarque antes de firmar;
- Informe a Trane y/o a la empresa instalador acerca de los daños y de las medidas que deberán tomarse para las debidos reparos. No repare la unidad has ta que se haya inspeccionado los daños

Almacenamiento

Si la unidad, en el momento de la entrega, aún no puede instalarse en su local definitivo almacénela en un local seguro, protegida de la intemperie y/u otros elementos causadores de daños. El almacenaje, así como también el desplazamiento incorrecto de los equipos implicará la pérdida de garantía de los mismos.

Instrucciones para una correcta instalación

Para una instalación adecuada considere los siguientes ítems antes de colocar la unidad en su local:

- La casa de máquinas deberá tener una iluminación coherente, para la ejecución de servicios y/o mantenimiento.
- El piso o la base de las unidades deben estar nivelados, sólidos y deben poseer la resistencia necesaria para soportar el peso de de la unidad y de los accesorios. Nivele o repare el piso del lugar en el que se va a instalar la unidad antes de colocarla.
- Conseguir calces de goma o aisladores de vibración para ls unidades.
- Realizar la instalación hidráulica necesaria para drenar el água de la bandeja de condensados.
- Disponer los espacios mínimos recomendados para mantenimiento v servicios de rutina.
- Considerar las mismas distacias en los casos en que hay varias unidades juntas.
- Realizar la instalación eléctrica. Entradas para las conexiones eléctricas están previstas en ambos lados de las unidades.
- Disponer espacios suficientes para tener acceso a las tuberías y para retirar las tapas.
- El suministro de energía eléctrica debe seguir los códigos locales y/o de la NEC.
- El instalador deberá suministrar e instalar las tuberías de água hasta las unidades.

Seguridad General

Las unidades Solution Plus han sido diseñadas para trabajar de manera segura y confiable, siempre que se las opere de acuerdo con las normas de seguridad.

El sistema trabaja con componentes eléctricos, mecánicos, presiones de gases y água, etc., que pueden ocacionar daños a las personas y a los equipos si no se siguen las normas de seguridad necesarias.

Por lo tanto, solamente instaladoras acreditadas y/o autorizadas por Trane do Brasil deberán realizar la instalación, partida y ejecución del mantenimiento en estos equipos.

Siga todas las normas de seguridad referentes a los trabajos y a los avisos de atención de las etiquetas pegadas en las unidades, así como también utilice siempre las herramientas y equipos adecuados.

Identificación de Peligros

A

¡ATENCIÓN!

Avisos de atención deberán aparecer a intervalos adecuados y en puntos apropiados de este manual para alertar a los operadores y al personal de servicio acerca de situaciones de riesgo potencial que PUEDEN tener como resultado lesiones personales severas o daños a los equipos, si no se siguen las normas de seguridad.

A


CUIDADO:

Avisos de cuidado deberán aparecer a intervalos adecuados y en puntos apropiados de este manual para alertar a los operadores y al personal de servicio acerca de situaciones de riesgo potencial que podrían generar daños a los equipos o al medio ambiente.



IV-Transporte y Desplaziamento

Fig. IV-01 - Instrucción de transporte y desplaziamiento / Izamento



Instrucciones para maniobras y desplazamiento

Para el transporte y desplazaimento de la unidad siga las instrucciones a continuación:

- 1. Verificar en el manual o en la placa de la unidad el peso real de los equipos.
- 2. En las unidades Solution Plus, colocar los cables o las cadenas de izamiento por debajo del estrado de madera. Otras formas de levantamient podrían ocacionar daños al equipo y lesiones personales graves.
- 3. Evitar que las cadenas, cuerdas o cables de acero toquen el equipo para que se eviten daños o accidentes. Utilice barras separadoras adecuadas como muestra el dibujo.

- 4. No retirar el embalaje del módulo hasta que se lo ponga en su lugar definitivo de instalación. Atención al realizar el desplazamiento de los equipos.
- 5. Durante el transporte evite inclinar el equipo a más de 15° (quince grados) en relación a la vertical.
- 6. Haga siempre la prueba de izamiento para determinar el balance y estabilidad exacto de la unidad antes de levantarla al local de su instalación.
- 7. Para el desplazamiento horizontal utilice rodillos del mismo diámetro bajo la base de madera.

Λ

¡ATENCIÓN!

Para evitar la muerte o daminificar la unidad, la capacidad de levantamiento del equipo debe exceder el peso de la unidad con un factor de seguridad adecuado.



¡ATENCIÓN!

Cada cable, correa o cadena utilizados para levantar la unidad deberá tener la capacidad de soportar el peso total de la unidad.



V-Procedimientos de Instalación

| Instrucciones de Instalación Seguir estas instalaciones tan pronto como la unidad esté instalada para verificar si todos los procedimientos de instalación recomendados se llevaron a cabo antes de que se encienda la unidad; | Los espacios para acceso y mantenimiento al rededor de la unidad son adecuados. Desplazamiento de la Unidad Proceder de acuerdo con la sección de desplazamiento de este manual. | El ducto de insuflamiento no deberá instalarse con transformaciones y/o reducciones en su tamaño, así como también el la dirección, a con una distancia mínima del triple del diámetro del mismo, en relación a la descarga de insuflamiento. Colocar por lo |
|--|--|--|
| Estos procedimientos por si solos, no sustituyen las instrucciones detalladas suministradas en las secciones de este manual. Lea siempre totalmente las secciones para familiarizarse con los procedimientos. | Montaje de la Unidad La unidad está localizada en el local de instalación final; Los tornillos del estrado de madera y el mismo han sido retirados; | menos 8 centímetros de ducto flexible o lona; El ducto principal está conectado a las unidades terminales sin tener escapes; Todos los ductos están según los códigos locales. |
| ¡ATENCIÓN! Desconecte la energía electrica para evitar heridas o muerte debido a descargas eléctricas. | La unidad está debidamente instalada y el dreno tiene caída; Los calces de goma o los aisladores están debidamente ajustados (si están instalados); Revisión de los Componentes | Tubería Se instalaron sifones en la línea de succión cuando fue necesario; Se ejecutaron pruebas de escapes en las tuberías; |
| Recebimiento La unidad y componentes se inspecionaron para verificar los daños de embarque. La unidad fue verificada para ver si no faltaban materiales y controles. Verificado que los datos de placa son iguales a los del pedido. | Los ejes del ventilador y del motor están paralelos; Las poleas del ventilador y del motor están alineadas; La correa del ventilador está correctamente tensionada; Los rotores giran libremente; Los tornillos de trabado, tornillos de los cojinetes y poleas están ajustados; | Las tuberías de refrigerante no tienen contacto con ningún objeto. Controles El termostato de control está correctamente instalado en un área que no está sujeta al calor de focos, detrás de puertas, corrientes de aire caliente o frías o luz solar. |
| Localización de la Unidad El embalaje de la unidad fue removido y la unidad fue retirada. No retire el estrado hasta que la unidad esté en la posición final. La localización de la unidad es adecuada para las dimensiones de la misma y de todos los | Los cojinetes no oscilan cuando giran. Sacar las trabas de los cojines de la base del ventilador antes de ponerlo en marcha. Instrucciones en la etiqueta interna del modulo ventilador. Ductos de Aire El ducto de retorno (si se lo | Esquemas Eléctricos Verificar los esquemas eléctricos pegados en la tapa interna del tablero eléctrico; El suministro de energía eléctrica es es hecho por medio de llaves seccionadoras o disyuntores a la unidad de aire acondicionado; |
| ductos del aire, tuberias y | usa) para la unidad está seguro | Verificar el reajuste de todos los |

SS-SVN001I-ES 17

lona;

y existen por lo menos ocho

centimetros de ducto flexible o

eléctricas.

terminales eléctricos;

conexión en la unidad;

Verificar la secuencia de face y



Procedimientos de Instalación

Tubería Interconexión

SS-SVN001I-ES

Unidad Condensadora

Para la instalación de las unidades condensadoras remotas, debe-se seguir las seguintes precauciónes:

- La unidad condensadora debe estar en una área con buena ventilación, seguir espacios recomendados para instalación:
- La línea de interconexión entre la unidad evaporadora y la unidad condensadora deberá ser lo más breve posible:
- No reducir la bitola de las líneas;
- No instalar la UC en pozos y túneis;
- La UC deberá estar lo más próximo posíble de una línea horizontal.
- Los condicionadores de aire Solution Plus con unidades condensadoras son entregues con vácuo ejecutado y con presión positiva de 5 psig de nitrógenio. Si por ocasión de la instalación comprueber ausencia de presión, puede haber algún vaciamiento que deberá ser corregido antes de ejecutar nuevo vácuo y la carga de refrigerante.
- La interconexion de las unidades deberá llevarse a cabo con suelda de plata o foscoper. - Un cuidado especial debe haber para que no haja obstrucción de los tubos, al realizar las sueldas en las líneas.Los tubos de interconexión no deben ser amasados.

Toda suelda deberá ser feita con circulación del nitrógeno pela parte interna de los tubos con suelda para evitar la formación del hollín.

- Después que las líneas de interconexión estiverem prontas, presurizar las miesmas con aproximadamente 200 psig de presión para pesquisar vaciamientos.

18

- Hazer el vácuo en todo el sistema
- líneas de interconexión, unidades térmica.


Las intrucciones para fijación del bulbo termostático de la válvula de expansión son:

- Agregar carga de refrigerante
- En la línea de succión, lo más cercano

posíble de la salida del evaporador;

- Antes de la igualación externa;
- Con la tubería de cobre perfectamente limpia ;
- En la posición 12h tubos menores que 7/8" en la posición 4h ó 8h para tubos 7/8" ó superiores;
- Aislar más adelante con la manta.


Fig. V-01 - Fijación del bulbo termostático de la válvula de expansión



Tab. V-01 - Diámetros de las conexiones y de las tuburiás recomendadas en el circuito

| | Medida | de co | nexión | (pulg.) | | Largo equivalente de la tuberia | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|-------|--------|---------|------|---------------------------------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | Mod. CXS TRCE/TRAE | | | <1 | 2m | 12^ | 18m | 18~ | 24m | 24~: | 30m | 30~3 | 36m | 36~4 | 46m | |
| Linea (Ton) | Liq. | Succ. | Liq. | Succ. | Liq. | Succ. | Liq. | Succ. | Liq. | Succ. | Liq. | Succ. | Liq. | Succ. | Liq. | Succ |
| 5 | 1/2 | 7/8 | 1/2 | 7/8 | 1/2 | 7/8 | 1/2 | 7/8 | 1/2 | 7/8 | 1/2 | 1-1/8 | 5/8 | 1-1/8 | 5/8 | 1-1/8 |
| 7,5 | 5/8 | 1-1/8 | 1/2 | 1-1/8 | 1/2 | 7/8 | 1/2 | 1-1/8 | 5/8 | 1-1/8 | 5/8 | 1-1/8 | 5/8 | 1-1/8 | 7/8 | 1-3/8 |
| 10 | 5/8 | 1-3/8 | 5/8 | 1-3/8 | 5/8 | 1-1/8 | 5/8 | 1-1/8 | 5/8 | 1-1/8 | 7/8 | 1-3/8 | 7/8 | 1-3/8 | 7/8 | 1-3/8 |
| 12,5 | 5/8 | 1-3/8 | 5/8 | 1-3/8 | 5/8 | 1-1/8 | 7/8 | 1-3/8 | 5/8 | 1-5/8 | 7/8 | 1-5/8 | 7/8 | 1-5/8 | 7/8 | 1-5/8 |
| 15 | 5/8 | 1-5/8 | 7/8 | 1-3/8 | 5/8 | 1-3/8 | 7/8 | 1-3/8 | 7/8 | 1-3/8 | 7/8 | 1-5/8 | 7/8 | 1-5/8 | 7/8 | 1-5/8 |
| 20 | 5/8 | 1-5/8 | 1 1/8 | 1-5/8 | 7/8 | 1-3/8 | 7/8 | 1-5/8 | 7/8 | 1-5/8 | 7/8 | 1-5/8 | 7/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | 2-1/8 |
| 25 | 7/8 | 2-1/8 | 1 1/8 | 1-5/8 | 7/8 | 1-3/8 | 7/8 | 1-5/8 | 7/8 | 1-5/8 | 1-1/8 | 2-1/8 | 1-1/8 | 2-1/8 | 1-1/8 | 2-1/8 |

Nota:Para el largo equivalente o mayores que los indicados, consultar a Trane.



Nota: Para las unidades de evaporadores DX / DL que se interconecta con la condensación de unidades 1 VK LX no montar d el filtro de la secadora en la instalación



Procedimientos de Instalación

Tuberías de refrigerante

Las interconexiones de las unidades deberan ser realizadas preferencialmente, con tubos de cobre interconectados a las unidades.

Los calibres de las conexiones de las unidades Solution Plus y de las unidades condensadoras remotas TRAE o TRCE y los calibres de las tuberías de líquido e succión recomendados para la interconexión de ambas se indican en la tabla a delante.

Las larguras equivalentes indicadas la inclyen las pérdidas generadas por válvulas, curvas, codos, reducciones, etc.

Distancia máxima (Recomendadas)* Distancia entre las unidades : **46 m**. Desnivel entre las unidades: **18 m**.

(*) – Distancia calculada, ya teniendo en cuenta la longitud equivalente de elementos de conexión.

Para distancias superiores a las recomendadas, consultar a **Trane**.

Unidad Evaporadora arriba de la Unidad Condensadora

- Construir un sifón invertido de 20 cm en la línea de succión enseguida de la salida de la unidad evaporadora, después del sifón normal de acumulación de aceite.
- En los pedazos horizontales de la línea de succión debe haber una inclinación de 45 mm a cada 10 m de línea en el sentido de la unidad condensadora.

Unidad Condensadora arriba de la a Unidad Evaporadora

- Construir un sifón de 10 cm enseguida de la na subida y un sifón más a cada 7,5 m de línea vertical.
- -En los pedazos horizontales de la línea de succión debe haber una inclinación de 45 mm a acada 10m de línea en el sentido de la unidad condensadora.

Fig. V-02 - Esquema ensamblaje UE arriba de UC





Fig. V-03 - Esquema ensamblaje UC arriba de UE





Procedimientos de Instalación

Tubería Interconexión

Unidad Condensadora en el mismo nível de la Unidad Evaporadora

-Construir un sifón invertido de 20 cm en la línea de succión enseguida de la salida de la unidad evaporadora, después del sifón normal de acumulación de aceite.
-En los pedazos horizontales de la línea de succión debe haber una inclinación de 45 mm a cada 10 m de línea en el sentido de la unidad

Carga Nominal de Refrigerante

condensadora.

La carga nominal de refrigerante R-410a y de aceite de los equipos se indican en la Tabla al lado.


Estas cargas no consideran el refrigerante de las tuburías que debe añadir-se. Será necessário hacer la complementación de la carga de refrigerante, cuando la distancia entre la unidad evaporadora y la unidad condensadora sea superior a 5 metros. El cálculo se hará utilizando la Tabla de carga nominal. carga de refrigerante La solamente estará correcta cuando el sobrecalentamiento y el subenrefriamiento estén dentro del rango de 8° C a 12° C Y 5° C a 10 °C, o superaguecimento e o subresfriamento estiverem na faixa de 8° C a 12°C e 5°C a 10°C, respectivamente, verificar la seção específica para cálculo.

Carga Nominal de Aceite

En instalaciones donde la largura real sea superior a 20 m, añadir 0,10 litros de aceite por cada kg de refrigerante adicionado por causa de las tuberías.

Obs.: El aceite que se usa es Trane OIL00080 (excepto para TRAE/TRCE050 y TRAE/TRCE100 2circuitos que usan OIL00068P).

Fig. V-04 - Esquema de ensamblaje UE mismo nível UC



Tab. V-02 - Carga Nominal de Gas Refigerante R410a y Oleo

| Modelo | Gás Refrigerante R410a (kg) | Carga Inicial de Oleo (litros) |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|
| 5 | 3,27 | 1,57 |
| 7,5 | 3,71 | 3,0 |
| 10 | 6,50 | 3,3 |
| 10 | 3.27+3.27 | 1.57+1.57 |
| 12,5 | 3.27+5.01 | 1.57+3.0 |
| 15 | 5.01+5.01 | 3.0+3.0 |
| 20 | 7.72+7.72 | 3.3+3.3 |
| 25 | 7.72+9.56 | 3.3+3.3 |
| 30 | 9.56+9.56 | 3.6+3.6 |
| 35 | 9.56+11.42 | 6.7+3.6 |
| 40 | 11.42+11.42 | 6.7+6.7 |
| 50 | 14.2+14.2 | 6.7+6.7 |

Tab. V-03 - Carga adicional de refrigerante R410a.

| Diámetro | Línea de Succión | Línea de líquido |
|----------|------------------|------------------|
| | (kg/m) | (kg/m) |
| 1/2" | 0,004 | 0,120 |
| 5/8" | 0,007 | 0,187 |
| 3/4" | 0,010 | 0,269 |
| 7/8" | 0,013 | 0,366 |
| 1 1/8" | 0,022 | 0,606 |
| 1 3/8" | 0,033 | |
| 1 5/8" | 0,046 | |

Nota:

Filtro secador y el visor de líquido opcional son enviados separadamente en un kit de instalación, para que sean montados en campo.



VI-Características Eléctricas

Esquemas Eléctricos

Los esquemas eléctricos específicos de las unidades son pegados en la tapa interna del tablero eléctrico.

Utilizar estes esquemas para hazer las conexiónes o analisar las irregularidades.

Este manual presenta el esquema eléctrico estándar de todas las unidades y también una sección con diversas posibilidades de irregularidades y procedimientos para ajuste.

- 1. Toda la instalación eléctrica debe cumprir con, los códigos locales y/o lo National Electrical Code (NEC).
- 2. Instale junto a cada unidad condensadora o unidad evaporadora una llave seccionadora con fusíbles o disjuntores termomagnéticos.
- 3. El instalador deberá providenciar una instalación eléctrica con cabo, eletrodutos, fusíbles, llaves seccionadoras y disjuntores correctamente dimensionados.
- 4. Los cabos de fuerza deben ser dimensionados por el ampacidade mínima del circuito calculada por el adición de 125 % de la corriente máxima de operación del mayor compresor o motor, más 100 % de la adición de las corrientes de los demás compresores y motores.

Para la alimentación de las unidades evaporadoras y unidades condensadoras recomendamos hacer con una llave seccionadora con fusibles para cada uma delas.

Recomendamos instalar el punto principal del fuerza al lado de la unidad condensadora dónde la carga eléctrica es mayor.

Para verificar las interconexiónes seguir los esquemas eléctricos indicados neste manual.

- Las características eléctricas son presentadas en tablas de características electricas, con varios datos de tensiónes y opciónes del motor ventilador.
- 6. Lo suministro de energía de la unidad debe ser adecuada para que la unidad opere normalmente.

La tensión aprovisionada y el desequilíbrio de fases deberá estar dentro del rango del tolerancias indicadas en el manual. La verificación del provisión de la energía y consumo de la unidad es importante para la regularidad del

equipo y motor.

- 7. La entrada de fuerza puede ser realizada a través de ambos lados de la unidad.(izquierdo/ derecho) .
- 8. La provisión del suministro de energía son:
- 220 V / 380 V / 440 V.

decir, la tensión nominal

- 3F, trifásico. 60 Hz, frecuencia.

Mida el energía de suministro en todas las fases de las llaves seccionadoras. Las lecturas deben estar dentro del rango de la tensión de utilización indicado en la placa de la unidad, es

+ / - 10 %. Si la tensión de laguna fase no está dentro del margen, comunique a la compañia de energía para que corrija la situación antes de poner el equipo en marcha.

Lo máximo desequilibrio de tensión permitido es de 2 %.

La tensión inadacuada de la unidad puede causar mal funcionamiento de los controles y un acortamento de la vida útil de los contactos de las contatoras y motores eléctricos.

9. Providencie el apropriado aterramento en los puntos de conexión previstos en tablero de control y fuerza.

Controles

Las Unidades son fornecidas con el termostato estándar que tiene un conjunto de bornes e un chicote de cabos que permite que el mismo seja instalado en la lateral de la unidad. Caso seja necesário poner el mismo en la sala a tener controlada la temperatura o en la casa de máquinas el instalador unicamente deberá alargar los cabos que son identificados por colores.

En las grandes salas con alta cantidad de personas para obtener el mejor promedio de la temperatura recomendamos montar el termostato en las mismas.

Instalación del Termostato

Instalar el termostato en una latura de 1,6 m del piso en contacto con una corriente libre de aire.

Evitar poner el mismo atrás de ouertas o en rincónes donde no hay circulación , locales con incidencia solar, superficies sujetas a vibraciónes, en paredes en contacto con el aire exterior o próximas a la salida de las rejillas de insuflamento.

El termostato Programável tiene un display de cristal líquido y permite la visualización de la hora, de los días de la semana, del programa seleccionado y de la temperatura . Puede-se programar cuatro set-points diferentes para cada dia de la semana. A través de la tecla times-override el usuário puede prolongar el funcionamiento del equipo, además del horários programados, conforme deseado.

Control Microprocesado

Microprocessador con control digital directo. proporcional У integral. funciones Tiene como detección de diagnósticos rodízio de У compresores permitindo la interconexión simple y directa los condicionadores del aire de los Gerenciadores Tracker o Trace Summit por un cabo doble tranzado.



¡ATENCIÓN!

Desligar la energía elétrica para evitar heridas o lesiónes severas debido a choques eléctricos.



¡ATENCIÓN!

Utilizar somente cabos de cobre en las conexiónes eléctricas para evitar daños al equipo.



Características Eléctricas - Motor

60 Hz

| Tab. VI-05 - Características Elétricas del Motor 4 Pólos (60 Hz) -DXPA | Tab. VI-05 | Características | Elétricas del | Motor 4 Pólos | (60 Hz) -DXPA |
|--|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|--|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

| Cap. Motores | | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
|--------------------|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N° Polos | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Grau de Protección | | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| RPM Nominal | | 1730 | 1735 | 1720 | 1710 | 1710 | 1740 | 1730 | 1715 | 1740 | 1760 | 1755 | 1755 | 1760 | 1755 | 1765 | 1770 |
| Potencia Nom. (kW |) | 0,38 | 0,60 | 0,81 | 1,18 | 1,50 | 2,12 | 2,79 | 3,37 | 5,00 | 6,73 | 8,00 | 9,62 | 13,36 | 16,62 | 18,66 | 26,43 |
| Potencia Máx. (kW) | | 0,48 | 0,75 | 1,01 | 1,47 | 1,88 | 2,65 | 3,49 | 4,21 | 6,25 | 8,41 | 10,00 | 12,02 | 16,70 | 20,78 | 23,33 | 33,04 |
| | CNO (A) | 1,54 | 2,26 | 2,84 | 3,85 | 5,18 | 7,94 | 9,28 | 11,20 | 16,00 | 21,28 | 26,64 | 31,44 | 42,08 | 51,44 | 60,32 | 80,80 |
| 220 V | CMO (A) | 1,92 | 2,82 | 3,55 | 4,81 | 6,48 | 9,93 | 11,60 | 14,00 | 20,00 | 26,60 | 33,30 | 39,30 | 52,60 | 64,30 | 75,40 | 101,00 |
| | CRT (A) | 9,62 | 15,00 | 19,20 | 27,42 | 37,58 | 77,45 | 87,00 | 106,40 | 140,00 | 212,80 | 289,71 | 326,19 | 331,38 | 405,09 | 565,50 | 666,60 |
| - | CNO (A) | 0,89 | 1,30 | 1,64 | 2,22 | 2,99 | 4,58 | 5,35 | 6,46 | 9,23 | 12,28 | 15,37 | 18,14 | 24,28 | 29,68 | 34,80 | 46,62 |
| 380 V | CMO (A) | 1,11 | 1,63 | 2,05 | 2,78 | 3,74 | 5,73 | 6,69 | 8,08 | 11,54 | 15,35 | 19,21 | 22,68 | 30,35 | 37,10 | 43,51 | 58,28 |
| | CRT (A) | 5,55 | 8,66 | 11,08 | 15,82 | 21,69 | 44,69 | 50,20 | 61,39 | 80,78 | 122,79 | 167,16 | 188,21 | 191,21 | 233,74 | 326,29 | 384,63 |
| | CNO (A) | 0,77 | 1,13 | 1,42 | 1,92 | 2,59 | 3,97 | 4,64 | 5,60 | 8,00 | 10,64 | 13,32 | 15,72 | 21,04 | 25,72 | 30,16 | 40,40 |
| 440 V | CMO (A) | 0,96 | 1,41 | 1,78 | 2,41 | 3,24 | 4,97 | 5,80 | 7,00 | 10,00 | 13,30 | 16,65 | 19,65 | 26,30 | 32,15 | 37,70 | 50,50 |
| | CRT (A) | 4,81 | 7,50 | 9,60 | 13,71 | 18,79 | 38,73 | 43,50 | 53,20 | 70,00 | 106,40 | 144,86 | 163,10 | 165,69 | 202,55 | 282,75 | 333,30 |

Tab. VI-06 - Características Elétricas do Motor 2 Pólos (60 Hz) - DLPA

| Cap. Motore | s | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
|--------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N° Polos | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grau de Protección | | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| RPM Nominal | | 3450 | 3455 | 3465 | 3440 | 3450 | 3400 | 3450 | 3485 | 3500 | 3510 | 3520 | 3520 | 3540 | 3525 | 3530 | 3555 |
| Potencia Nom. (kW) | | 0,42 | 0,62 | 0,81 | 1,10 | 1,47 | 2,22 | 2,88 | 3,46 | 5,06 | 6,84 | 8,37 | 10,01 | 13,50 | 16,53 | 19,34 | 26,56 |
| Potencia Máx. (kW) | | 0,53 | 0,77 | 1,01 | 1,37 | 1,84 | 2,78 | 3,60 | 4,33 | 6,33 | 8,55 | 10,46 | 12,51 | 16,87 | 20,66 | 24,18 | 33,20 |
| | CNO (A) | 1,38 | 2,00 | 2,62 | 3,27 | 4,50 | 6,48 | 8,80 | 10,32 | 15,28 | 20,40 | 24,96 | 29,52 | 40,24 | 49,28 | 57,68 | 79,20 |
| 220 V CMO (A) | | 1,73 | 2,50 | 3,27 | 4,09 | 5,62 | 8,10 | 11,00 | 12,90 | 19,10 | 25,50 | 31,20 | 36,90 | 50,30 | 61,60 | 72,10 | 99,00 |
| | CRT (A) | 13,84 | 14,25 | 21,26 | 34,77 | 45,52 | 53,46 | 87,01 | 103,20 | 152,80 | 199,03 | 243,36 | 313,65 | 392,34 | 492,80 | 612,85 | 712,80 |
| | CNO (A) | 0,80 | 1,15 | 1,51 | 1,89 | 2,59 | 3,74 | 5,08 | 5,95 | 8,82 | 11,77 | 14,40 | 17,03 | 23,22 | 28,43 | 33,28 | 45,70 |
| 380 V CMO (A) | | 1,00 | 1,44 | 1,89 | 2,36 | 3,24 | 4,67 | 6,35 | 7,44 | 11,02 | 14,71 | 18,00 | 21,29 | 29,02 | 35,54 | 41,60 | 57,12 |
| | CRT (A) | 7,99 | 8,22 | 12,26 | 20,06 | 26,27 | 30,85 | 50,20 | 59,55 | 88,17 | 114,84 | 140,42 | 180,98 | 226,38 | 284,35 | 353,61 | 411,29 |
| | CNO (A) | 0,69 | 1,00 | 1,31 | 1,64 | 2,25 | 3,24 | 4,40 | 5,16 | 7,64 | 10,20 | 12,48 | 14,76 | 20,12 | 24,64 | 28,84 | 39,60 |
| 440 V CMO (A) | | 0,87 | 1,25 | 1,64 | 2,05 | 2,81 | 4,05 | 5,50 | 6,45 | 9,55 | 12,75 | 15,60 | 18,45 | 25,15 | 30,80 | 36,05 | 49,50 |
| | CRT (A) | 6,92 | 7,13 | 10,63 | 17,38 | 22,76 | 26,73 | 43,51 | 51,60 | 76,40 | 99,51 | 121,68 | 156,83 | 196,17 | 246,40 | 306,43 | 356,40 |

Tab. VI-07 - Características Eléctricas de los Compresores(60 Hz)

| Capacidad | Kw (Nominal) | | Kv | / (Máxim | o) | | | CNO | | | СМО | | CRT | | |
|-----------|-------------------|---|------|------------|------|---|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Nominal | 220V / 380V / 440 | v | 220V | / 380V / 4 | 140V | | 220 | 380 | 440 | 220 | 380 | 440 | 220 | 380 | 440 |
| 5 | 5,7 | | | 7,18 | | | 16,8 | 11,0 | 7,9 | 20,5 | 13,2 | 9,5 | 170,0 | 96,0 | 82,0 |
| 7,5 | 8,57 | | | 10,83 | | | 26,2 | 16,3 | 13,2 | 31,6 | 19,7 | 15,9 | 203,0 | 124,0 | 98,0 |
| 10 | 9,96 | | | 12,51 | | | 31,3 | 19,0 | 15,3 | 37,5 | 22,8 | 18,3 | 267,0 | 160,0 | 142,0 |
| 12,5 | 12,94 | | | 16,22 | | | 38,8 | 23,8 | 19,0 | 46,8 | 28,8 | 22,9 | 304,0 | 168,0 | 147,0 |
| 15 | 16,45 | | | 20,45 | | | 50,0 | 29,8 | 25,0 | 59,8 | 35,7 | 29,9 | 351,0 | 239,0 | 197,0 |
| 20 | 22,56 | | | 28,18 | | | 74,6 | 40,9 | 31,2 | 86,5 | 49,5 | 38,6 | 485,0 | 260,0 | 215,0 |
| 25 | 27,21 | | | 34,29 | | | 81,3 | 48,7 | 39,2 | 98,7 | 59,6 | 48,0 | 560,0 | 310,0 | 260,0 |
| 1 | | 3 | 1 | | 6 | 7 | 0 | ۵. | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 15 | 16 |

Tab. VI-08 - Características Electricas de los Motores de los Condensadores - TRAE (60 Hz)

| | MONOFÁ | SICO - | IP21 | | CNO | | | СМО | | | CRT | |
|--------------------------|----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|
| Capacida Motores (cv) | N. Polos | RPM | kW | 220 | 260 | 440 | 220 | 260 | 440 | 220 | 260 | 440 |
| 0,25 | 8 | 800 | 0,35 | 1,6 | 1,40 | | 1,76 | 1,54 | | 4,8 | 4,20 | |
| 0,75 | 8 | 800 | 0,55 | 3,9 | - | 2 | 4,29 | - | 2,2 | 9,75 | - | 6 |
| 1 | 8 | 800 | 0,75 | 5,44 | _ | 2,72 | 5,98 | - | 2,99 | 14,14 | - | 7,62 |

Notas:

⁽¹⁾ CNO = Corriente Nominal de Operación (A) (2) CMO = Corriente Máxima de Operación (A) (3) CRT = Corriente Rotor Bloqueado (A)

²²



VII-Verificaciones para puesta en marcha inicial

| Verificaciones para puesta en marcha inicial General Después de instalar las unidades, complete cada tópico de esa lista. Uma vez instaladas as unidades y cuando se cumplan todos, las unidades estarán listas para la puesta en marcha inicial. Compruebe que la tensión de | iATENCIÓN! Megar el motor del compresor con um megóhmetro de 500 volts. El valor mínimo recomendado es de 5 mega ohms. Compruebe la hilera en medio de las correas y poleas. Compruebe la instalación correcta de todos los sensores de temperatura. | Marcha Inicial No pone la unidad en la marcha hasta que todos los procedimientos estén completos: Ligar la llave seccionadora del fuerza de la unidad y disjuntores del comando. El interruptor ON-OFF del Solution Plus , instalado en lo termostato debe estar en la |
|--|--|--|
| instalación esté de acuerdo con el Solution Plus. Compruebe la secuencia de las fases. La mismas deben ser al hilo del horario. CUIDADO: El compresor Scroll solo debe girar en el sentido horario. Verifique la secuencia de fase antes de la partida. | Verifique el funcionamiento de todos los equipos auxiliares, condensadores remotos etc. Compruebe los caudales de aire en el evaporador y condensador (condensador a aire). A jATENCIÓN! Para evitar daños a los compresores | posición OFF (DESLIGA). Verificar si los ventiladores no estan trabados, y giran libremente. Verificar las válvulas de servicio de las líneas de succión, de líquido y de la descarga. Estas válvulas deben estar abiertas (na contra-asiento) antes de poner en marcha los compresores. |
| Inspeccione todas las conexiones eléctricas, que deben estar debidamente limpias y apretadas. ¡ATENCIÓN! | no opere a unidad con ninguna de las válvulas de servicio de succión, des- carga o líquido cerradas. | LIGAR el interruptor ON-OFF del Solution Plus, instalado en lo termostato. A ¡ATENCIÓN! |
| Para prevenir accidentes ou lesiónes severas, debido a descargas eléctricas, abra y bloque todos los disyuntores e llaves seccionadoras. | | No cambie los cables somente para el compresor. Afectará el diagrama de la unidad. |
| Afloje los cojines de los tornillos de goma de cada compresor si todavía no los aflojo. Abrir (Contra-asiento) las válvulas de las líneas de | | |

SS-SVN001I-ES 23

succión, de líquido y la válvula

de servicio de descarga.

Cerciorese de que no hay fuga

 Cerciorese que lo sentido de rotación de los ventiladores

Megar o motor do compressor com um megohmetro de 500 volts. O valor mínimo recomendado é de 5 mega ohms.

de refrigerante.

estan correctos.



VIII-Condiciones de Operación

Condiciónes de Operación

Cuando la unidad esté operando aproximadamente por 10 minutos y el sistema esté estabilizado, compruebe las condiciones de operación y lleve a cabo los procedimientos de verificación como se indica a continuación:

Presiones

Mida la presión de descarga en la conexión del contra-asiento de la válvula de servicio. Con relación a la presión en la válvula Schrader prevista en la línea de succión:

Los valores normales de presión son:

Presión Valores Normales

Descarga 329 a 548 psig

Succión 124 a 134 psig

| Compruebe | , e | V | reais | stre |) | la |
|-------------|------|----|-------|------|---|----|
| corriente | , | , | _ | | | el |
| compresor. | | | | • | | as |
| lecturas co | | | • | | | |
| del compre | | | | | | |
| placa del e | quip | ٥. | | | | |

Compruebe la mirrila de líquido. El flujo de refrigerante debe ser líquido. La presencia de burbujas en el líquido indican o bien baja carga de refrigerante o excesiva pierda de presión en la línea del líquido. Con frequencia, puede identificar restricción mediante una notable diferencia temperatura entre un lado y otro del área restringida. A menudo, hielo se forma en la salida de la línea de líquido en ese punto también.

Cuando el nivel de aceite, la corriente y las presiones estén estabilizados, mida el sobrecalientamiento. Mida el subenfriamiento. Consulte la sección de sobrecalentamiento subenfriamiento en este manual. Si la presión, la mirilla de líquido, el sobrecalentamiento y el subenfriamiento indican falta de gas refrigerante, carque gas en cada circuito. Hav indicación de falta de refrigerante si las presiones de trabajo son bajas y el subenfriamiento también es bajo.

A

¡ ATENCIÓN!

Si las presiones de succión y descarga son bajas pero el subenfriamiento es normal, no hay falta de gas refrigerante. Si se agregua gas, puede haber explosión.

Agregue gas refrigerante (solo en la forma gaseosa) con la unidad en funcionamiento, cargando gas a través de la válvula Schraeder ubicada en la línea de succión hasta que las condiciones de operación estén normales.



¡ATENCIÓN!

Para evitar daños a los compresores, no permita que el líquido refrigerante entre en la línea de succión.

Si las condiciones de operación indican sobrecarga de gas, remueva el refrigerante lentamente por la válvula de servicio de la línea de líquido. No descargue el refrigerante en la atmósfera.

Rellene la "Hoja de puesta en la marcha " que acompaña el equipo.



; ATENCIÓN!

Para evitar lesiones por congelamiento, evite el contacto directo con el refrigerante.

Cuando la unidad está funcionando normalmente, mantenga la casa de máquinas limpia y las herramientas en su sitio. Ceciórese de que las puertas de los paineles de control están en su sitio.

Sobrecalientamiento del Sistema

El sobrecalientamiento normal para cada circuito es de 8° C a 12 °C à plena carga. Si el sobrecalientamiento no está dentro de ese rango, ajuste el reglaje de sobrecalientamiento en la válvula de expansión. Permita 5 a 10 minutos entre los ajustes para permitir que la válvula de expansión se estabilice en cada nuevo reglaje.

Subenfriamiento del Sistema

El subresfriamiento normal para cada circuito és de 5° C a 10 °C con carga total. Si o subenfriamiento no está dentro de ese rango, compruebe el sobrecalientamiento del circuito y ajuste, si necesario.

IMPORTANTE

Temperaturas

Subrecalientamiento 8~12°C
Subenfriamiento 5~10°C




¡ ATENCIÓN!

El sistema puede no tener la carga correcta, aunque la mirilla de líquido esté limpia. También se debe tener en cuenta el sobrecalientamiento, el subenfriamiento y las presiones de operación.



Condiciones de Operación

Fig. VIII-01 Resistencia de Cárter



A ¡ATENCIÓN!

La resistencia de cárter se debe accionar en lo mínimo 12 horas antes del arranque del compresor (con las válvulas de servicio abiertas) y se debe mantener accionada hasta cuando el compresor arranque.

Resistencia de Cárter

Trane recomienda el uso de resistencia en el cárter cuando la carga de refrigerante en el sistema excede la Carga Limite de Refrigerante (CLR) del compresor. La necesidad de la resistencia en el cárter está directamente relacionada con la posibilidad de migración de líquido para en el compresor, lo que hace que la lubrificación se quede ineficaz. La migración puede ocurrir mientras largos períodos de interrupción del compresor (más que 8 horas). La resistencia del cárter es recomendable para eliminar la migración de líquido para largos períodos de interrupción.La resistencia del cárter se debe alojar en la caja de aceite del compresor y abajo del punto de extracción de aceite.

La resistencia de cárter debe mantenerse accionada mientras el compresor estuviera desligado. Esto irá prevenir la dilución del aceite y la sobretensión inicial en los rodamientos en el arranque del compresor. Cuando el compresor está desligado, la temperatura del cárter debe mantenerse en lo mínimo 10°C más que la temperatura de succión del refrigerante en el lado de baja presión. Este requisito asegurará que el líquido refrigerante no estará se acumulando en el cárter del compresor. Pruebas pueden ser efectuadas para asegurar que la temperatura apropiada del aceite es mantenida abajo de las condiciones ambiente (temperatura y aire). Luego, para una temperatura ambiente abajo de -5°C y una velocidad do aire arriba de 5m/s, recomendamos que las resistencias sean térmicamente aisladas con el fin de limitar la perdida de energía al ambiente.

Tab. VIII-01 - Resistencia de Carter

| | Resistência de Cárter | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--------------|------------------|----------|---------------|------|------------------|-------------|-------------------|--|--|
| Potencia | Voltage | Código Trane | Código Mnemonico | Cantidad | Diámetro (mm) | | Largo (mm) | | | | |
| w | ٧ | X1314 | | Cantidad | min. | máx. | Cabo de Conexión | Resistencia | Fijación Presilla | | |
| | 240 | X13140710-11 | HTR00199B | 1 | 185 | 210 | 520 | 460 | 60 | | |
| 70 | 480 | X13140710-12 | HTR00200B | 1 | 185 | 210 | 520 | 460 | 60 | | |
| | 240 | X13140712-05 | HTR12361 | 1 | 230 | 290 | 460 | 740 | 60 | | |
| 100 | 480 | X13140712-08 | HTR00002B | 1 | 230 | 290 | 460 | 740 | 60 | | |
| | 230 | X13140712-11 | HTR12523 | 2 | 300 | 375 | 560 | 890 | 60 | | |
| 160 | 460 | X13140712-14 | HTR12525 | 2 | 300 | 375 | 560 | 890 | 60 | | |



IX-Cálculo del Subenfriamiento y Sobrecalientamiento

Carga del Refrigerante

Para realizar con precisión la carga de refrigerante, utilize una balanza para pesar el refrigerante en un cilindro o una botella graduada.

La cantidad depiende del modelo de unidad y dimensiónes de las tuberías. Antes de poner refrigerante compruebe si el equipo esta en vacio y no hay vaciamientos.



CUIDADO:

No accione el compresor sin que haya un poco de refrigerante presente en el circuito. Puede haber daños a los compresores.

Carga del Refrigerante Líquido

La carga del refrigerante líquido es realizada con el compresor desligado, pela válvula Schrader en la línea del líquido. Controle la entrada con el registro de manómetros.

La carga inicial del sistema debe ser realizada con refrigerante líquido:

- 1. Abra el registros **C** y **B** y cierre los registros **A** , **D** y **E**;
- 2. Agregue gas refrigerante con el cilindro invertido;
- 3. Despues de agregar al carga del refrigerante estimada, cierre el registro **C** del cilindro;
- 4. Abra el registro A junto con B;
- 5. Dar puesta en marcha inicial y observar las presiónes y temperaturas para asegurarse que esta operando normalmente.



CUIDADO:

1. Pese el cilindro de refrigerante antes y después de la carga.

2. No permita que el líquido refrige rante entre en la línea de succión. El exceso de líquido puede danãr el compressor.

Carga del Refrigerante Vapor

La carga del refrigerante en forma de vapor es realizada pela válvula del servicio de succión con el compresor ligado. Este sistema normalmente es utilizado para cargas parciales de refrigerante.

- 1. Abra el registros **C** y **A**. Cierre los registros **B** , **D** y **E**;
- 2. Sujete el cilindro de refrigerante en posición vertical;
- 3. Despues de agregar la carga del refrigerante estimada, cierre el registro **C** del cilindro;
- 4. Abra el registro **B** junto con **A** y verifique las presiones de alta y baja.

La carga de refrigerante estará correcta cuando las presiones de alta, baja, sobrecalientamiento e subenfriamiento estén dentro de ese rango de operación.

A

¡ATENCIÓN!

Nunca aplique llama al cilindro refrigerante para aumentar su presión. El calor sin control puede provocar presión excesiva y explósion, que puede resultar en heridas, muerte y daños al equipo.

Cálculo del Subenfriamiento

Subenfriamiento es la diferencia entre la temperatura de condensación saturada (TCDS) y la temperatura del línea de líquido (TLL).

- 1. Compruebe la temperatura de condensación que corresponde a la presión indicada en monómetro del alta.
- 2. Compruebe la temperatura del línea de líquido indicada pelo termopar, antes del filtro secador.

3. Calcule la diferencia

SUB = TCDS - TLL

4. O resultado debe indicar 5°C a 10 °C:

Cálculo del Sobrecalientamiento

Sobrecalientamiento es la diferencia entre la temperatura de la línea del succión (TLS) y la temperatura del evaporacción saturada (T EVS).

- Compruebe la temperatura del succión indicada pelo termopar a cerca de diez centímetros del compresor;
- Compruebe la temperatura de evaporación saturada que corresponde a la presión indicada pelo manómetro;
- 3. Calcule la diferencia:

SOBRE = TLS - T EVS

ΕI resultado indicar debe entre 8°C 12°C. Cuando а los valores encontrados del sobrecalientamiento no están dentro de ese rango estabelecido, proceda a lá correción, conforme manual.

A


¡ATENÇÃO!

- 1. Para evitar lesiones por congelamiento, evite el contacto directo con el refrigerante.
- 2. Use equipos de protección individual para seguridad en todos los procedimientos.



X-Ciclo de Refrigeración

Fig. X-01 - Flujograma del ciclo de refrigeración



Relação de herramientas y equipos recomendados para instalar y realizar servicios:

Herramientas y equipos necesarios

- Conjunto de llaves "pico de loro " 7/16 a 1 1/4":
- Medidor de par de torsión con escala até 180 ft/lbf;
- Llave inglesa de 6" e 12";
- Llave de presión ajustable de 14";
- Conjunto de llaves Allen completo;
- Jogo de destornilladores;
- Jogo de alicates, universal, corte, presión, placables;
- Conjunto de brida de tubos;
- Virador para refrigeración;
- Conjunto de llaves fijas de 1/4 a 1 1/4";
- Conjunto de llaves estrella de 1/4 a 9/16".

Equipos Necesarios

- Regulador de presión para nitrógeno;
- Bomba de vacío de 5 cfm
- Medisor eletrónico de vacío;
- 20Megóhmetro de 500 voltios con escala de 0 a 1000 megohms;
- Detector eletrónico de fugas;
- Alicate amperímetro;
- Tubería completa;
- Termómetro eletrónico;
- Refrigerante R410a y aceite Trane OIL00080 o OIL00068P para TRAE/ TRCE050 y TRAE/TRCE100 2 circuitos.
- Aparato de soldura oxi-acetileno;

- Tabla de presión/ temperatura do R410a;
- Transferidora o recuperadora de gás refrigerante;
- Anemómetro;
- Psicrómetro;
- Saca poleas;
- Bomba manual de aceite;
- Medidor de fases.



XI-Tabla de Reglaje

R410a

Tab. XI-01 - Reglaje de Sobrecalientamiento e Subenfriamiento

| | Sobrecaler | ntamiento | Subenfriar | niento | | | |
|--------------------------------|------------|----------------------|------------|--------|--|--|--|
| Actividad | Aumenta | Disminuye Aumenta Di | | | | | |
| Abrir la válvula de expansión | · | Х | | Х | | | |
| Cerrar la válvula de expansión | Х | | X | | | | |
| Poner refrigerante | | Х | Х | | | | |
| Sacar refrigerante | Х | | | X | | | |

IMPORTANTE:

- 1. Al variar 1°C en el o subenfriamiento, el sobrecalientamiento varía 3°C.
- 2. La válvula de expansión termostática se cierra al girar el vástago en el sentido de las agujas del reloj y se abre al girar el vástago en el sentido contrario.
- 3. En el caso de que se pida el equipo sin las válvulas de servicio (recomendadas) todos salen de la planta con válvulas schrader instaladas enl as líneas de succión, descarga y líquido que se usarán para tomar las lecturas de presiones y en operaciones de mantenimiento.



XII-Procedimientos de Operación

Parada Manual

Utilizada cuando desear suspender el condicionador por un motivo cualquier o en el final del período de trabajo.

- 1. Poner el interruptor del marcha ON-OFF situado en la frente del termostato en la posición OFF (desliga). Esto interrumpe el pasaje de la energía eléctrica al contactor de la ventilación que desliga los contactores de los compresores
- 2. Dejar el disjuntor o la llave seccionadora cerrada.



¡ATENCIÓN!

No utilize este procedimiento cuando ejecutar servicios o reparos, para evitar accidentes o lesiones severas por choques eléctricos, hacer servicios solamente com el disyuntor abierto y siguiendo los procedimientos de sequridad.

3. Para dar nuevo arranque en la máquina despues de una parada temporaria, ponar el interruptor do acondicionador en la posición ON (liga).

Parada por el control del operación

Quando la temperatura del retorno disminuye, el termostato del control desliga los compresores del equipo. Cuando aumenta la temperatura el termostato del control activa seguidamiente los mismos.

Parada por el control del seguridad

Cualquer un de los controles de seguridad pueden provocar la parada del condicionador.

Antes del rearme elimine la irregularidad analisando detalladamiente la instalación y usando como guia la Sección de diagnósticos .

Nunca cambie los ayustes de los controles de seguridad o haga "jumper" para poner la unidad en marcha.

Parada Temporária

Algunas vezes es necesario parar el condicionador por algunos dias para reforma de las instalaciónes o mantenimiento predial. En este caso proceda como en la parada manual. Los compresores son emplacados de A para B de la esquierda para derecha cuando se mira el equipo de frente. El compresor A es el compresor líder.

El lógica del control permitirá la operación de los compresores somente despues que el ventilador de insuflamiento es accionado.



XIII-Dispositivos de Proteción y Seguridad

Dispositivos

Los presostatos tiene rearme automático y regulagem fija.

Presostato de baja presión

Con el sensor de baja ligado à la una válvula schrader, en la tubulación de succión sente la presión aí establecida y desliga el equipo cuando tiene falta de evaporación del líquido refrigerante en el evaporador consecuente caída de presión. El valor de lo desarme es de 50 +/- 7 psig y el de lo rearme es 95 +/- 7 psig. Se rearma automaticamiente.

El compresor scroll no puede trabajar en vacío. Si operado por mas de uno minuto en presión negativa provocará temperaturas de descarga elevadas, que empenarão os rotores del aluminio,

damanificando compresor irremediavelmiente. En este presostato jamás puede ser retirado del acción mediante un "jamper". avisos colocados dentro eléctrico: "NUNCA del tablero JAMPEAR" "ATENCIÓN У EVITE DAÑOS AL COMPRESOR SCROLL", orientam quais son los procedimientos correctos para la operación segura del compresor.

Presostato de alta presión

Con el sensor de alta accionado en la tubería de descarga si sente la presió estabelecida y desliga el equipo, si a presión ultrapasar el limite ajustado. El valor de lo desarme es de 625 +/- 17 psig . El valor de lo rearme si verifica en las presiónes de 465 +/- 30 psig . El rearme es automático.

Tab. XIII-01- Condiciónes normales de operación

| 1. Presión de Alta | 329 a 548 psig |
|-----------------------|--|
| 2. Presión de Baja | 124 a 134 psig |
| 3. Sobrecalentamiento | 8°C ~ 12°C |
| 4. Subenfriamiento | 5.5°C ~ 10°C |
| 5. Visor de líquido | Flujo de refrigerante sin indicios de gas |
| 6. Tensión (V) | No deberá exceder +/-10% de la tensión (voltaje) de la placa |
| 7. Corriente (A) | No debe sobrepasar la corriente de placa |

Tab. XIII-02 - Ajuste de los controles

| Control | Desarme | Rearme | Observaciones |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Presostato de Alta | 625 +/- 17 psig | 465 +/- 30 psig | Condensación a aire |
| Presostato de Baja | 50 +/- 7 psig | 95 +/- 7 psig | Para ambos |
| Termostato de los bobinados | 105°C | 82°C | Para ambos |



XV-Desequilibrio de fases (corrección)

Analisis de problemas verificación del sistema.

A

¡ATENCIÓN!

Desligue la energia eléctrica y aguarde que todos los equipos en rotación parem antes de hazer servicios, inspeccionar o pruebar las unidades.

Antes de utilizar las tablas de análisis de irregularidades del equipo descritas a seguir haga las seguintes analisis.

- 1. Mida la tensión en los terminales del compresor y de los ventiladores con la unidad en funcionamiento.La tensión debe estar dentro del rango del motor indicado en voltagem en la placa.
- El desequilibrio de la tensión debe ser menor que 2 %;
- 2. Verificar todos los cables y conexiónes para verificar que estén en bueno estado y bién apretadas. El esquema eléctrico está colado en la tapa trasera del tablero;
- 3. Verificar que todos los fusibles están correctamiente instalados y dimensionados;
- Verificar si todos los filtros de aire y serpentines est\u00e4n limpios y aferir que el flujo de aire no est\u00e4 obstru\u00eddo;
- 5. Si la unidad no está funcionando

- coloque el interruptor del comando en la posición OFF. Aguarde un tiempo para que los sensores internos del compresor se enfriem;
- 6. Verificar la regulagem del termostato;
- 7. Verificar si los ventiladores estãn girando en lo sentido correcto;
- 8. Inspeccionar el aperto de las conexiónes, dutos de aire;
- 9. Inspeccionar los controles de las salidas de aire (si ocurrir);
- Mida el retorno de aire. Una alta temperatura de retorno disminuye la capacidad de resfriamiento de lo aireacondicionado;

Procedimiento de Operación

Instale los manómetros de alta y baja en las válvulas schrader de las líneas de líquido y de succión. Cuando la unidad estabilizar (despues de operar 15 minutos a la llena carga) anote las presiónes de succión y descarga. Falla en lo sistema como falta de aire, restricción en lo filtro secador, mal funcionamiento de la válvula de expansión hacen las presiónes sair de su rango.



Desequilibrio de tensión

Excesivo desequilibrio entre las fases de un sistema trifásico puede causar un sobrecalientamiento en los motores y eventuais fallas. El desequilíbrio máximo permitido es de 2 %. Desequilibrio de tensión puede ser definido como 100 vezes la máxima desviación de las tres tensiones (tres fases) menos el promédio (sem tener en cuenta el signo), dividido por el promédio.

Eiemplo:

Si las tres tensiónes medidas en una línea son 221 volts, 230 volts y 227 volts, la média aritmética deberá ser :

$$(221 + 230 + 227) / 3 = 226$$
 volts

El percentual de desequilibrio es de:

$$100 \times (226 - 221) / 226 = 2.2 \%$$

El resultado indica que hay un desequilibrio arriba del máximo permitido que es 2 %. Este desequilibrio entre fases puede resultar en un desequilibrio de corriente de 20 % tendo como resultado un aumento de la

temperatura del devanado del motor y una disminución de la vida útil del motor.

Medición de la Tensión de las Correas

Para realizar la medición de las correas se necesitará un medidor de tensión. La desviación correcta es determinada por el resultado de la división de la distancia entre poleas/64 (pulgadas). Si no si tiene el medidor de tensión arriba mencionado para verificar la tensión de la correa se deverá entonces comprimirla con el pulgar y presentar una flecha de más o menos 10 mm.Si hay necesidad de cambiarla por una nueva, tensionelas y dejealas funcionando durante varias horas hasta que se adapten a los canales de las poleas, despues tensionelas nuevamente.

Mirrila de Líquido

Cuando el mismo está borbujeando puede indicar un o más de los seguintes problemas:

- a. Falta de refrigerante;
- b. Filtro secador obstruído;
- **c**. Válvula de expansión mucho aberta;

- **d**. Subenfriamiento bajo;
- e. Presencia de incondensables.

Cuando el mismo presenta color amarillo indica la presencia del umidad residual en lo circuito refrigerador.

En operación normal el mirrila debe presentar ausência de borbujamiento y coloración verde, o que indica que el circuito frigorífico está con la carga correcta de refrigerante y está deshidratado.

Serpentín del Condensador

Se debe limpiarlo con un cepillo suave y un chorro de aire comprimido o agua a baja presión en el reflujo del movimiento normal del aire.

Mueva la manguera en sentido vertical y regule la presión de la miesma para que no deforme las aletas.



CUIDADO:

Atención para no deformar las aletas por ocasión de la limpieza, lo que podría perjudicar el perfecto intercambio del calor.

Fig. XVI-01 - Medidor de la tensión de la correa





Fig. XVI-02 - Ajuste de la tensión de la correa



32



lack

CUIDADO:

No coloque la unidad en funcionamento sin los filtros de aire.

Procedimientos de Mantenimiento

Estas secciones describen los procedimientos de mantenimiento que deben realizarse como parte de un programa de mantenimiento normal de las unidades.

Filtros de aire

Los filtros permanentes y lavables, suministrados con los acondicionadores, deben limpiarse con una solución de agua fría y detergente neutro.


Los filtros deben cepillarse dentro de la solución, se debe soplarlos con un chorro de aire comprimido. Se debe substituir los filtros descartables. No encienda la unidad sin los filtros.

Poleas y Correas

Debe verificarse la correcta alineación y operación de las poleas.

- 1. Gire manualmente las correas para verificar si las mismas se mueven libremente:
- 2. Verificar los ejes del motor y del ventilador. Los mismo deben estar paralelos entre si:
- 3. Verificar que las poleas del ventilador y del motor estén alineadas. En caso de poleas con diferentes anchos, alinear la parte centarl de las mismas.
- 4. Verificar la tensión adecuada de la correa para dar una vida util mas larga a los rodamientos del motor y del ventilador.

Figura XVI-03 - Alineación de las correas





Mantenimiento Preventivo Periódico

Mantenimiento Preventivo periódico

IMPORTANTE

Hacer todas las inspecciones y servicios de mantenimiento en los intervalos recomendados. Isto prolongará la vida útil de lo equipo y reducirá la posibilidade de fallas del equipo.

Lleve a cabo todas las inspecciones y servicios de mantenimiento en los intervalos recomendados. Ello prolonga la vida útil del equipo y reduce la possibilidad de fallas.

Use la "hoja de lectura de datos de operación" para registrar semanalmente las condiciones de operación de la

unidad. La hoja con los datos de operación puede ser una herramienta importante de diagnóstico para el personal de asistencia técnica. Al apuntar las tendencias de las condiciones de operación, el operador puede, a menudo, prever y evitar situaciones problemáticas antes que se vuelvan graves. Si la unidad no funciona correctamente, consulte "Análisis de Problemas"

Mantenimiento Semanal

Cuando el equipo esté funcionando por aproximadamente 30 minutos y el sistema esté estabilizado, compruebe las condiciones de operación y siga los procedimientos a continuación:

Limpie los filtros de aire permanentes con mayor frecuencia si el local de la instalación.

Mantenimiento Mensual

Limpie los filtros de aire permanentes. Los filtros desechables deben ser substituídos.

Compruebe la tensión, hilera y estado de las correas de los ventiladores.

Limpie la voluta de los ventiladores.

Reaprete todos los tornillos de los terminales.

Limpie la bandeja del evaporador, las tuberías y el rejilla del água condensada.

Compruebe la mirilla de líquido. Inspecione vaciamientos y haga el reparo si necesario.

Si las condiciónes de operación y el mirilla de líquido indicam la falta del gás, verifique el sobrecalientamiento y el subenfriamiento del sistema. Verifique el item "Sobrecalientamiento del Sistema" y "Subenfriamiento del Sistema".

Si las condiciónes de funcionamento indican sobrecarga, saque refrigerante despacio (para minimizar la pérdida de aceite) por la línea de líquido.

Inspeccione el sistema para detectar condiciones anaormales. Use la hoja de lectura como se ha mostrado para registrar semanalmente las condiciones de la unidad.

Mantenimiento Trimestral

Lleve a cabo todas las inspecciones y mantenimientos mensuales.

Verifique los tornillos de fixación de los mancais y polias, los ajuste si necesario.

Limpie el condensador con mayor frecuencia dependiendo del local de la instalación.

Limpie el evaporador con mayo frecuencia dependiendo del local de la instalación.

Verifique e anote las tensiónes y corrientes de serviço de los motores, de los ventiladores y compresores.

Teste los controles de seguridad.

Verifique e anote las temperaturas del bulbo seco y bulbo úmido en la entrada y salida del evaporador.

Verifique la presión de succión y descarga con la tubería.

Mida e registre el sobrecalientamiento de lo sistema.

Mida y registre el subenfriamiento de lo sistema.

Mantenimiento Anual

Leve a cabo todos los servicios de mantenimiento mensuales y trimestrales recomendados.

Busque un técnico calificado que compruebe el reglaje y el funcionamiento de cada control y inspeccione contactos y controles; reemplácelos si necesario.

Retire los cuadros del gabinete y elimine los focos del herrumbre .

Troque la aislación térmica y los conjuntos con defectos, si necesario.

Rehacer las pinturas externas e internas, si necesario.

Elimine herrumbres.

Inspecione los tubos de condensador y limpie si necesario.

Inspecione el bulbo de la válvula del expansión para limpeza. Limpie si necesario. El bulbo debe ter excelente contacto con la línea de succión y apropriadamente aislado.

Mida el aislamiento eléctrico del motor do compresor.

IMPORTANTE

No llevar a cabo las manutenciónes preventivas en los equipos puede causar la pérdida de rendimiento dos mismos, y hasta la pérdida de garantía de los equipos.



Mantenimiento Correctivo

Mantenimiento Correctivo

Se quedará mas facil encontrar el motivo del funcionamiento malo del sistema, se indentificar cual es el control que abrió el circuito.

Comprove la falta de continuidade por el control indicado. Verifique si el control está ajustado y funcionando adecuadamiente.



¡ATENCIÓN!

Nunca accione el equipo sin antes eliminar la causa de lo defecto presentado.

Pruebas de fuga con nitrógeno

La prueba de fuga deberá ejecutarse después de efctuar la instalación de las tuberías de interconexión de las unidades divididas, siempre que el visor de líquido presente burbujeos o después que el aparato sufra reparaciónes en el circuito frigorífico.

Use refrigerante como un elemento de prueba para detectar fugas y nitrógeno seco para alcanzar la presión de prueba.



¡ATENCIÓN!

Use siempre la válvula reguladora de presión en el cilindro de nitrógeno seco para probar fugas, la falta de utilización desta podría tener consecuencias severas, debido a explosiones, reacciones químicas.



¡ATENCIÓN!

Bajo ninguna hipótesis use oxígeno o acetileno en lugar de nitrógeno seco para verificar la existencia de fugas, el uso indebido destos gases podría tener consecuencias severas, debido explosiones, reacciones químicas o otro tipo de reacción.

Procedimientos

- Instalar la válvula reguladora de la presión en el cilindro de nitrógeno;
- Inyectar in progresión este gás en el sistema hasta llegar a una presión máxima de 200 psig:
- Procurar vaciamientos en todas las sueldas y conexiónes y flanges del circuito con espuma de jabón que forma borbujas en lo local del defecto;
- El prueba con R410a es efectuado inyectando una presión de 80 psig con R410a antes de poner la presión del nitrógeno. Procurar el vaciamiento con detector electrónico o lâmpada de halógeno;
- -Caso detecte algun vaciamiento libere la presión, tene de hazer el reparo y un nuevo prueba para tiene certeza de que no hay más vaciamientos.

Evacuación

- La evacuación es necesaria para retirar del sistema el vapor de água y gases no condensables;
- Usar una bomba de alto vacío tipo rotativo:
- Instalar el juego de manómetros -manifold:
- Si recomienda un tiempo mínimo de vacío de una hora para efectuar la primera lectura. La evacuación sólo estará concluida cuando el vacío final quede ente 250 y 500 micrones.

Como prueba de liberación el registro de la bomba debe cerrarse durante 5 minutos y el vacío no debe aumentar más de 100 micrones.

IMPORTANTE

Se debe seguir la perfecta evacuación mediante la utilización de equipos adecuados, y nunca se debe medirla por tiempo de evacuación, sino por presión negativa: 250 a 500 micrones.



Instalación del Compresor

Instalación del Compresor

El compresor puede presentar básicamente dos tipos de problemas : mecánicos o eléctricos. En ambos los casos se deberá cambiar el compresor, sin embargo recuerde siempre que no basta cambiarlo, procure siempre localizar y eliminar la(s) causa(s) del defecto.

Quiebra Mecánica

Si el compresor no tiene válvulas de servicio, transferir el refrigerante a un cilindro adecuado, llevar a cabo la prueba de presurización (máximo de 200 psig para proteger el presostato de baja presión), efectuar un nuevo vacío, carga de refrigerante y nueva partida con todas las lecturas.

Corrija en la instalación lo que pudiera haber perjudicado el equipo, liberandolo para funcionamiento y mantega siempre el seguimiento por una empresa creditada.

Si el compresor tiene válvulas de servicio, se puede mantener el refrigerante en el circuito.

- 1.1. Desconecte el circuito eléctrico del compresor y retire los cables eléctricos (márguelos);
- 1.2. Cierre las válvulas de succión y la descarga del compresor;
- 1.3. Retire la suelda de las conexiónes del compresor con las tuberías de succión y descarga;
- 1.4. Retire el compresor;
- 1.5. Instale el nuevo compresor
- 1.6. Instale el circuito eléctrico y los colas de los presostatos;
- 1.7. Evacue el compresor:
- 1.8. Abra las válvulas del compresor.

Quema del Motor

La quema del motor implica la formación de ácidos y deposición

de óxidos y sedimientos en partes delo circuito, de haí la necesidad de efectuar el cambio del refrigerante y del aceite y hazer limpeza de todo el circuito con la colocación de filtros secadores antiacidos HH, en la succión y en la líena de líquido. En este caso, se debe proceder con la limpieza de la seguiente manera:

2.1. Colecte todo el refrigerante en un cilindro y envíelo para su reciclaje con el fabricante, o recíclelo con su propio equipo.

¡ATENCIÓN!

Nunca lance el gas en el medio ambiente, siempre utilice equipos adecuados.

- 2.2.Retire el compresor;
- 2.3. Retire el filtro secador;
- 2.4. Instale el filtro adecuado en la línea de succión del compresor y cambie el de la línea de líquido;
- 2.5. Instale el compressor nuevo ou recuperado, evacue e carregue o sistema:
- 2.6. Verifique el contactor. Si debe limpiar o cambiar los contactos;
- 2.7. Ponga el equipo en funcionamiento y siga de cerca su operación;
- 2.8. Verifique la pérdida de presión por medio del filtro de succión. Si la pérdida de presión excede la recomendada por el fabricante, se deberá cambiar el filtro; 2.9.Después de 24 horas de funcionamento, se debe analizar el aceite;
- 2.10. Cambie el aceite y los filtros a cada 48 horas hasta obtener el aceite exento de acidez:
- 2.11. Retire el filtro de succión.


Cuando lleve a cabo la limpieza de un circuito con dos compresores, será necesário cambiar el aceite del compresor quemado y también de su par.




XVII-Esquema Eléctrico Tablero de Arranque


60 Hz

Fig. XVII-01 - Esquema eléctrico tablero de arranque - 5 a 50 Ton





♠ BORNES COMANDO DUADRO UMIDIFICAÇÃO




39010086-01



Esquema Eléctrico Calefación

Fig. XVII-02 - Esquema eléctrico calefación 1 o 2 estágios (Interface tablero P. D. A coplado)






XVIII-Datos Dimensionales

Módulo Vacío

Fig. XVIII 01 - Cotas Módulo Vacío 05 hasta 50 (DX y DL)



Tab. XVIII 01 - Dimensiones Módulo Vacío 05 hasta 50 Forward-Curved

| MOD. | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Α | 960 | 1120 | 1430 | 1500 | 1500 | 2000 | 2400 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| В | 660 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 |
| С | 580 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |


Tab. XVIII 02 - Dimensiones Módulo Vacío 05 hasta 50 Backward-Curved

| MOD. | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Α | 1120 | 1300 | 1430 | 1500 | 1700 | 2000 | 2400 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| В | 800 | 900 | 800 | 1100 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
| С | 740 | 850 | 850 | 740 | 740 | 800 | 930 | 930 | 930 | 1050 | 1050 |



Filtro de Retorno

Fig. XVIII 02 - Cotas Módulo Filtro de Retorno - F8 Bolsa + 1" o solamente F8 Bolsa (05 hasta 10) Forward-Curved y Backward-Curved




DADOS DIMENSIONAIS MÓDULO WD02 A WD 08 SIROCO

| MOD | 5 | 7 | 10 |
|-----|-----|------|------|
| Α | 960 | 1120 | 1430 |
| В | 660 | 800 | 800 |

DADOS DIMENSIONAIS MÓDULO WL02 A WL 08 LIMIT LOAD

| MOD | 5 | 7 | 10 |
|-----|------|------|------|
| Α | 1120 | 1300 | 1430 |
| В | 660 | 800 | 800 |

Fig. XVIII 03 - Cotas Módulo Filtro de Retorno - F8 Bolsa + 1" o solamente F8 Bolsa (12 hasta 50) Forward-Curved y Backward-Curved



Tab. XVIII 03 - Dimensiones Módulo Filtro de Retorno 12 hasta 50 Forward-Curved

| MOD | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Α | 1500 | 1500 | 2000 | 2400 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| В | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 | 1680 |


Tab. XVIII 04 - Dimensiones Módulo Filtro de Retorno 12 hasta 50 Backward-Curved

| MOD | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Α | 1500 | 1700 | 2000 | 2400 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| В | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 | 1680 |



Filtro Final


Fig. XVIII 04 - Cotas Módulo Filtro Final 1 Fase de filtración 05 hasta 50.




Tab. XVIII 05 - Dimensiones Módulo Filtro Final - 1 Fase de filtración - 05 hasta 50.

| MOD. | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Α | 1120 | 1300 | 1430 | 1500 | 1700 | 2000 | 2400 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| В | 800 | 900 | 800 | 1100 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
| С | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| D | 540 | 740 | 740 | 740 | 840 | 1040 | 1040 | 1240 | 1240 | 1540 | 1540 |
| Е | 390 | 390 | 390 | 440 | 490 | 540 | 640 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| F | 290 | 280 | 345 | 380 | 430 | 480 | 680 | 765 | 765 | 615 | 615 |
| G | 205 | 255 | 205 | 330 | 305 | 355 | 355 | 355 | 355 | 405 | 405 |

Fig. XVIII 05 - Cotas Módulo Filtro Final 2 Fase de filtración 05 hasta 50.






Tab. XVIII 06 - Dimensiones Módulo Filtro Final - 2 Fase de filtración - 05 hasta 50.

| MOD. | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Α | 1120 | 1300 | 1430 | 1500 | 1700 | 2000 | 2400 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| В | 800 | 900 | 800 | 1100 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
| С | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| D | 540 | 740 | 740 | 740 | 840 | 1040 | 1040 | 1240 | 1240 | 1540 | 1540 |
| Е | 390 | 390 | 390 | 440 | 490 | 540 | 640 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| F | 290 | 280 | 345 | 380 | 430 | 480 | 680 | 765 | 765 | 615 | 615 |
| G | 205 | 255 | 205 | 330 | 305 | 355 | 355 | 355 | 355 | 405 | 405 |



Módulo Ventilador

Fig. XVIII-06 - Dimensiones Módulo Ventilador 05 a 10 - Backward-Curved y Forward-Curved



Tab. XVIII-07 - Dimensiones Módulo Ventilador 05 hasta 10 - Forward-Curved

| MOD. | Α | В | С | D | E | F | G | Н | J | К | L |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 05 | 860 | 580 | 660 | 189 | 366 | 111 | 89 | 329 | 98 | 120 | 97 |
| 07 | 1120 | 740 | 800 | 283 | 412 | 111 | 56 | 442 | 124 | 150 | 112 |
| 10 | 1430 | 740 | 800 | 458 | 513 | 111 | 56 | 442 | 124 | 150 | 112 |


Fig. XVIII-08 - Dimensiones Módulo Ventilador 05 hasta 10 - Backward-Curved

| MOD. | Α | В | С | D | E | F | G | Н | J | K | L |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 05 | 1120 | 740 | 800 | 209 | 418 | 111 | 118 | 270 | 98 | 120 | 97 |
| 07 | 1300 | 850 | 900 | 279 | 518 | 111 | 68 | 325 | 124 | 150 | 112 |
| 10 | 1430 | 850 | 800 | 329 | 573 | 111 | 56 | 397 | 124 | 150 | 112 |



Módulo Ventilador

Fig. XVIII-07 - Dimensiones Módulo Ventilador 12,5 hasta 30 - Backward-Curved y Forward-Curved



Tab. XVIII-09 - Dimensiones Módulo Ventilador 12,5 hasta 30 - Forward-Curved

| MOD. | Α | В | С | D | E | F | G | Н | J |
|------|------|-----|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 12,5 | 1500 | 740 | 1100 | 216,5 | 426 | 215 | 111 | 450 | 381 |
| 15 | 1500 | 740 | 1100 | 167,5 | 412 | 341 | 111 | 362 | 442 |
| 20 | 2000 | 740 | 1100 | 316,5 | 513 | 341 | 111 | 362 | 442 |
| 25 | 2400 | 930 | 1100 | 239,5 | 596 | 417 | 111 | 230 | 520 |
| 30 | 2770 | 930 | 1100 | 409,5 | 596 | 417 | 111 | 230 | 520 |

Tab.XVIII-10 - Dimensiones Módulo Ventilador 12,5 hasta 30 - Backward-Curved

| MOD. | Α | В | С | D | E | F | G | Н | J |
|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 12,5 | 1500 | 740 | 1100 | 161,5 | 468 | 240 | 111 | 312 | 322 |
| 15 | 1700 | 740 | 1100 | 194 | 518 | 275 | 111 | 347 | 357 |
| 20 | 2000 | 800 | 1250 | 269 | 573 | 315 | 111 | 387 | 397 |
| 25 | 2400 | 930 | 1350 | 375,5 | 644 | 360 | 111 | 432 | 443 |
| 30 | 2770 | 930 | 1500 | 464,5 | 715 | 410 | 111 | 482 | 493 |
| 35 | 2770 | 930 | 1500 | 464,5 | 715 | 410 | 111 | 482 | 493 |
| 40 | 2770 | 1050 | 1600 | 359,5 | 795 | 460 | 111 | 532 | 543 |
| 50 | 2770 | 1050 | 1600 | 359,5 | 795 | 460 | 111 | 532 | 543 |



Módulo Ventilador

Fig. XVIII -08 - Dimensiones Módulo Ventilador 35/40/50 - Backward-Curved







Fig. XVIII-09- Dimensiones Módulo Serpentín TRAE - 05 hasta 50 / TRCE - 05 hasta 35



Tab. XVIII-11 - Dimensiones Módulo Serpentín 050 a 500 - c/ Módulo Ventilador Forward-Curved 400 y 500 solamente TRAE

| Modelo | 050 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
|--------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Α | 960 | 1120 | 1430 | 1500 | 1500 | 2000 | 2400 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| В | 580 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| С | 660 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 | 1680 |
| D | 205 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |

Tab. XVIII-12 - Dimensiones Módulo Serpentín 050 a 500 - c/ Módulo Ventilador Backward-Curved 400 y 500 solamente TRAE

| Modelo | 050 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Α | 1120 | 1300 | 1430 | 1500 | 1700 | 2000 | 2400 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| В | 740 | 850 | 850 | 740 | 740 | 800 | 930 | 930 | 930 | 1050 | 1050 |
| С | 660 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 | 1680 |
| D | 205 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |

Tab. XVIII-13 - Dimensiones de la etapa de filtrage - Foward-Curved y Backward-Curved


| MODELO | ETAPA DE FILTRAGE | E |
|--------------------------------|-------------------|-----|
| | 01 ETAPA 1" | 36 |
| 05 HASTA 50 FOWARD-CURVED Y | 02 ETAPAS 1" + 1" | 86 |
| BACKWARD-CURVED | 01 ETAPA 2" | 93 |
| | 01 ETAPA 3" | 143 |
| | 02 ETAPAS 1"+ 2" | 61 |
| | 02 ETAPAS 1"+ 3" | 110 |



Módulo Serpentín (Circuitos de Refrigeración)

Fig. XVIII-10 - Circuitos de Refrigeración del Módulo Serpentín 05 y 30

Modelo 5 - 01 Circuito



Tab. XVIII-14 - Mediciones de diámetros y conexiones - 1 circuito

| | | | | , | , | | |
|-------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Modelo | 05 | 07 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| М | - | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| N | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 108 | 108 |
| Р | 110 | 130 | 123 | 123 | 123 | 178 | 147 |
| Q | 180 | - | - | - | - | - | - |
| F succión 1 | F 7/8" | F 1.1/8" | F 1.3/8" | F 1.5/8" | F 1.5/8" | F 2.1/8" | F 2.1/8" |
| F liquido 2 | F 1/2" | F 1/2" | F 1.5/8" | F 7/8" | F 7/8" | F 1.1/8" | F 1.1/8" |
| Circuito | 5,0 TR | 7,0 TR | 10,0 TR | 15,0 TR | 20,0 TR | 25,0 TR | 30,0 TR |

Modelo 7 hasta 30 - 01 Circuito





Fig. XVIII-11 - Circuitos de Refrigeración del Módulo Serpentín 10 y 50

Modelos - 02 Circuitos




Tab. XVIII-15 - Mediciones de diámetros y conexiones - 2 circuitos

| Modelo | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
|-------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| М | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| N | 98 | 98 | 98 | 98 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Р | 127 | 127 | 127 | 112 | 117 | 117 | 122 | 122 | 152 |
| Q | 227 | 227 | 227 | 212 | 212 | 212 | 222 | 222 | 252 |
| F succión 1 | F 7/8" | F 1.1/8" | F 1.1/8" | F 1.3/8" | F 1.3/8" | F 1.5/8" | F 1.5/8" | F 1.5/8" | F 2.1/8" |
| F liquido 2 | F 1/2" | F 1/2" | F 1/2" | F 5/8" | F 5/8" | F 7/8" | F 7/8" | F 7/8" | F 1.1/8" |
| Circuito 1 | 5,0 Ton | 7,5 Ton | 7,5 Ton | 10,0 Ton | 12.5 Ton | 15,0 Ton | 20,0 Ton | 20,0 Ton | 25,0 Ton |
| F succión 3 | F 7/8" | F 7/8" | F 1.1/8" | F 1.3/8" | F1.3/8" | F 1.5/8" | F 1.5/8" | F 1.5/8" | F 2.1/8" |
| F liquido 4 | F 1/2" | F 1/2" | F 1/2" | F 5/8" | F 5/8" | F 7/8" | F 7/8" | F 7/8" | F 1.1/8" |
| Circuito 2 | 5,0 Ton | 5,0 Ton | 7,5 Ton | 10,0 Ton | 12.5 Ton | 15,0 Ton | 15,0 Ton | 20,0 Ton | 25,0 Ton |



Fig. XVIII-12 - Detalles de Montaje del Módulo Serpentín TRAE - 05 hasta 50 / TRCE - 05 hasta 35



Opciones de Montaje

- Serpentín de enfriamiento más calefacción eléctrica sin tanque de humidificación.


Tab. XVIII-16 - Diámetro del Tubo

| Diám. del | N° de Rows | Módulo S | Serpentín |
|-----------|------------|-------------|-------------|
| Tubo | N de Rows | TRAE | TRCE |
| 1/2" | 4 | 20 hasta 50 | 20 hasta 50 |
| 3/8 " | 4 | 05 hasta 15 | 05 hasta 15 |



Montaje de los Módulos

Fig. XVIII-13 - Montaje de los Módulos Ventilador y Serpentín TRAE - 05 hasta 50 / TRCE - 05 hasta 35



Tab. XVIII-17 - Dimensional de Montaje Módulos Ventilador y Serpentín - con Ventilador Forward-Curved 05 y 50 solamente TRAE

| Mod. | 05 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Α | 960 | 1120 | 1430 | 1500 | 1500 | 2000 | 2400 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| В | 580 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| С | 1160 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| D | 660 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 |
| E | 660 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 | 1680 |
| F | 1390 | 1670 | 1670 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2670 | 2870 | 3050 |

Unidad: mm

Tab. XVIII-18 - Dimensional de Montaje Módulos Ventilador y Serpentín - con Ventilador Backward-Curved 05 y 50 solamente TRAE

| Mod. | 05 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Α | 1120 | 1300 | 1430 | 1500 | 1700 | 2000 | 2400 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 |
| В | 740 | 850 | 850 | 740 | 740 | 800 | 930 | 930 | 930 | 1050 | 1050 |
| С | 1480 | 1700 | 1700 | 1480 | 1480 | 1600 | 1860 | 1860 | 1860 | 2100 | 2100 |
| D | 800 | 900 | 800 | 1100 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
| E | 660 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 | 1680 |
| F | 1530 | 1770 | 1670 | 2270 | 2270 | 2420 | 2520 | 2670 | 2870 | 3170 | 3350 |

Unidad: mm



Fig. XVIII-14 - Montaje horizontal 05 hasta 50 - DX/DL





Fig. XVIII-15 - Montaje vertical 05 hasta 50 - DX/DL



SE DEBE PEGAR CINTA -ADHESIVA EN UN DE LOS MÓDULOS

NOTAS:
(1) NO SE HACE POSIBLE EL ENSAMBLE DE LA MÁQUINA VERTICAL CON DESCARGA PARA EL PISO Y CAJA DE MEZCLA.
(2) PARA EL ENSAMBLE DE LOS MÓDULOS SE DEBE RETIRAR LA BOLSA PLÁSTICA CON EL "KIT" DE FIJACIÓN QUE SE ESTÁ DENTRO DEL MÓDULO YENTILADOR.
(3) LAS CIFRAS 44,45,46 V 47 SON SÓLO ILUSTRATIVOS Y ESTÁN DESTINADAS A MOSTRAR LOS DETALLES LA FUJACIÓN DE LOS MÓDULOS. ALGUNOS ARREGLOS NO ESTÁN DISPONIBLES PARA CIERTOS MODELOS.

SE DEBE PEGAR CINTA ADHESIVA EN UN DE LOS MÓDULOS

DETALLE "A"

49

SS-SVN001I-ES

DETALLE "A"



Fig. XVIII-16 - Montaje horizontal 05 hasta 50 - DX/DL




Fig. XVIII-17 - Montaje horizontal/vertical 05 hasta 50 - DL (Solamente através de requerimiento especial - design special)




Fig. XVIII-18 - Montaje horizontal com Final Filter







Fig. XVIII-19 - Medidas caja de mezcla de los módulos 05 hasta 50 - (1 o 2 etapas de 1", 2 etapas: 1"+2", 2 etapas: 1"+3")



Tab.XVIII-19 - Dimensiones del módulo caja de mezcla DX05 hasta DX50 - Forward-Curved.

| MODELO | Α | В | С | D | Е | F | G |
|--------|------|------|------|------|-----|-----|------|
| 05 | 960 | 660 | 650 | 790 | 200 | 200 | 380 |
| 07 | 1120 | 800 | 700 | 950 | 250 | 300 | 410 |
| 10 | 1430 | 800 | 750 | 1260 | 300 | 300 | 565 |
| 12 | 1500 | 1100 | 800 | 1330 | 350 | 350 | 575 |
| 15 | 1500 | 1100 | 850 | 1330 | 400 | 400 | 550 |
| 20 | 2000 | 1100 | 850 | 1830 | 400 | 450 | 775 |
| 25 | 2400 | 1100 | 850 | 2230 | 400 | 550 | 925 |
| 30 | 2770 | 1100 | 850 | 2600 | 400 | 650 | 1060 |
| 35 | 2770 | 1300 | 950 | 2600 | 500 | 700 | 1035 |
| 40 | 2770 | 1500 | 1000 | 2600 | 550 | 750 | 1010 |
| 50 | 2770 | 1680 | 1050 | 2600 | 600 | 800 | 985 |
| | | | | | | | |


Tab. XVIII-20 - Dimensiones del módulo caja de mezcla DX05 hasta DX50 - Backward-Curved.

| MODELO | Α | В | С | D | Е | F | G |
|--------|------|------|------|------|-----|-----|------|
| 05 | 1120 | 660 | 650 | 950 | 200 | 200 | 460 |
| 07 | 1300 | 800 | 700 | 1130 | 250 | 300 | 500 |
| 10 | 1430 | 800 | 750 | 1260 | 300 | 300 | 565 |
| 12 | 1500 | 1100 | 800 | 1330 | 350 | 350 | 575 |
| 15 | 1700 | 1100 | 850 | 1530 | 400 | 450 | 625 |
| 20 | 2000 | 1100 | 850 | 1830 | 400 | 450 | 775 |
| 25 | 2400 | 1100 | 850 | 2230 | 400 | 550 | 925 |
| 30 | 2770 | 1100 | 850 | 2600 | 400 | 650 | 1060 |
| 35 | 2770 | 1300 | 950 | 2600 | 500 | 700 | 1035 |
| 40 | 2770 | 1500 | 1000 | 2600 | 550 | 750 | 1010 |
| 50 | 2770 | 1680 | 1050 | 2600 | 600 | 800 | 985 |
| | | | | | | | |



Módulo Caja de Mezcla Estandar con Filtro Bolsa

Fig. XVIII-20 - Medidas caja de mezcla de los módulos 05 hasta 50 - (2 etapas de 1" + bolsa 560 mm)



Tab. XVIII-21 - Dimensiones del módulo caja de mezcla DX05 hasta DX50 - (Forward-curved)

| 05 960 660 1020 790 200 200 38 07 1120 800 1070 950 250 300 4 10 1430 800 1120 1260 300 300 50 12 1500 1100 1200 1330 350 350 55 15 1500 1100 1250 1330 400 400 55 20 2000 1100 1250 1830 400 450 75 | |
|--|-----|
| 07 1120 800 1070 950 250 300 4* 10 1430 800 1120 1260 300 300 56 12 1500 1100 1200 1330 350 350 55 15 1500 1100 1250 1330 400 400 55 20 2000 1100 1250 1830 400 450 75 | G |
| 10 1430 800 1120 1260 300 300 56 12 1500 1100 1200 1330 350 350 55 15 1500 1100 1250 1330 400 400 55 20 2000 1100 1250 1830 400 450 75 | 80 |
| 12 1500 1100 1200 1330 350 350 5 15 1500 1100 1250 1330 400 400 58 20 2000 1100 1250 1830 400 450 73 | 10 |
| 15 1500 1100 1250 1330 400 400 53 20 2000 1100 1250 1830 400 450 73 | 65 |
| 20 2000 1100 1250 1830 400 450 7 | 75 |
| | 50 |
| 25 2400 1100 1250 2230 400 550 92 | 75 |
| | 25 |
| 30 2770 1100 1250 2600 400 650 10 | 060 |
| 35 2770 1300 1380 2600 500 700 10 | 35 |
| 40 2770 1500 1430 2600 550 750 10 | 010 |
| 50 2770 1680 1520 2600 600 800 98 | 85 |


Tab. XVIII-22 - Dimensiones del módulo caja de mezcla DX05 hasta DL50 - (*Backward-curved*)

| MODELO | Α | В | С | D | Е | F | G |
|--------|------|------|------|------|-----|-----|------|
| 05 | 1120 | 660 | 1020 | 950 | 200 | 200 | 460 |
| 07 | 1300 | 800 | 1070 | 1130 | 250 | 300 | 500 |
| 10 | 1430 | 800 | 1120 | 1260 | 300 | 300 | 565 |
| 12 | 1500 | 1100 | 1200 | 1330 | 350 | 350 | 575 |
| 15 | 1700 | 1100 | 1250 | 1530 | 400 | 450 | 625 |
| 20 | 2000 | 1100 | 1250 | 1830 | 400 | 450 | 775 |
| 25 | 2400 | 1100 | 1250 | 2230 | 400 | 550 | 925 |
| 30 | 2770 | 1100 | 1250 | 2600 | 400 | 650 | 1060 |
| 35 | 2770 | 1300 | 1380 | 2600 | 500 | 700 | 1035 |
| 40 | 2770 | 1500 | 1430 | 2600 | 550 | 750 | 1010 |
| 50 | 2770 | 1680 | 1520 | 2600 | 600 | 800 | 985 |
| | | | | | | | |



Módulo Caja de Mezcla Sin Dampers

Fig. XVIII-21 - Medidas caja de mezcla sin dampers de los módulos 05 hasta 50 - (1 o 2 etapas de 1", 2 etapas: 1"+2", 2 etapas: 1"+3")



Tab. XVIII-23 - Dimensiones del módulo caja de mezcla DX05 hasta DX50 - (Forward-curved)

| MODELO | А | В | С |
|--------|------|------|------|
| 05 | 960 | 660 | 650 |
| 07 | 1120 | 800 | 700 |
| 10 | 1430 | 800 | 750 |
| 12 | 1500 | 1100 | 800 |
| 15 | 1500 | 1100 | 850 |
| 20 | 2000 | 1100 | 850 |
| 25 | 2400 | 1100 | 850 |
| 30 | 2770 | 1100 | 850 |
| 35 | 2770 | 1300 | 950 |
| 40 | 2770 | 1500 | 1000 |
| 50 | 2770 | 1680 | 1050 |
| | | | |


Tab. XVIII-24 - Dimensiones del módulo caja de mezcla DL05 hasta DX50 - (*Backward-curved*)

| MODELO | Α | В | С |
|--------|------|------|------|
| 05 | 1120 | 660 | 650 |
| 07 | 1300 | 800 | 700 |
| 10 | 1430 | 800 | 750 |
| 12 | 1500 | 1100 | 800 |
| 15 | 1700 | 1100 | 850 |
| 20 | 2000 | 1100 | 850 |
| 25 | 2400 | 1100 | 850 |
| 30 | 2770 | 1100 | 850 |
| 35 | 2770 | 1300 | 950 |
| 40 | 2770 | 1500 | 1000 |
| 50 | 2770 | 1680 | 1050 |
| | | | |



Módulo Caja de Mezcla Sin Dampers con Bolsa

Fig. XVIII-22 - Medidas caja de mezcla sin dampers de los módulos 05 hasta 50 (2 etapas: 1"+Bolsa 560mm)



Tab. XVIII-25 - Dimensiones del módulo caja de mezcla DX05 hasta DX50 - (*Forward-curved*)

| MODELO | А | В | С |
|--------|------|------|------|
| 05 | 960 | 660 | 1020 |
| 07 | 1120 | 800 | 1070 |
| 10 | 1430 | 800 | 1120 |
| 12 | 1500 | 1100 | 1200 |
| 15 | 1500 | 1100 | 1250 |
| 20 | 2000 | 1100 | 1250 |
| 25 | 2400 | 1100 | 1250 |
| 30 | 2770 | 1100 | 1250 |
| 35 | 2770 | 1300 | 1380 |
| 40 | 2770 | 1500 | 1430 |
| 50 | 2770 | 1680 | 1520 |
| | | | |

Tab. XVIII-26 - Dimensiones del módulo caja de mezcla DL05 hasta DX50 - (*Backward-curved*)

| MODELO | Α | В | С |
|--------|------|------|------|
| 05 | 1120 | 660 | 1020 |
| 07 | 1300 | 800 | 1070 |
| 10 | 1430 | 800 | 1120 |
| 12 | 1500 | 1100 | 1200 |
| 15 | 1700 | 1100 | 1250 |
| 20 | 2000 | 1100 | 1250 |
| 25 | 2400 | 1100 | 1250 |
| 30 | 2770 | 1100 | 1250 |
| 35 | 2770 | 1300 | 1380 |
| 40 | 2770 | 1500 | 1430 |
| 50 | 2770 | 1680 | 1520 |
| | | | |



Consideraciones de Montaje


Ventiladores

El módulo ventilador, posee ventiladores tipo centrífugo con doble aspiración, de palas curvadas hacia adelante (Forward-Curved) o palas curvadas hacia atrás (Backward-Curved), construidos en chapa de acero galvanizado, con rotores balanceados estática y dinámicamente, operando en chumaceras autoalineantes y autolubricantes.

Opción de Descarga

Todos los módulos se fabrican previamente definidos para montaje vertical u horizontal. Una vez definida la fabricación (H o V) no es posible modificarla en campo.

Los módulos ventilador y el módulo serpentín pueden configurarse con las siguientes opciones de descarga:






Fig. XVIII-23c - Espacios sugeridos para mantenimiento y circulación de aire de los módulos de serpentín y ventilador. Gabinetes verticales.





Fig. XVIII-23d - Espacios sugeridos para mantenimiento y circulación de aire de los módulos de serpentín y ventilador. Gabinetes horizontales.





TRAE

Fig. XVIII-24 - Dimensional Unidades Condensadoras TRAE 050 -1 circuito





Fig. XVIII-25 - Dimensional Unidades Condensadoras TRAE 075 - 1 circuito



Unidade: mm [in]



TRAE

Fig. XVIII-26 - Dimensional Unidades Condensadoras TRAE 100 - 1 circuito






Fig. XVIII-27 - Dimensional Unidades Condensadoras TRAE 100 - 2 circuitos





TRAE

Fig. XVIII-28 - Dimensional Unidades Condensadoras TRAE 150 - 1 Circuito




Unidade: mm [in]



TRAE

Fig. XVIII-29 - Dimensional Unidades Condensadoras TRAE 150 - 2 Circuitos





Unidade: mm [in]



TRAE

Fig. XVIII-30 - Dimensional Unidades Condensadoras TRAE 200 - 1 Circuito







Unidade: mm [in]



TRAE

Fig. XVIII-31 - Dimensional Unidades Condensadoras TRAE 200 - 2 Circuitos







Unidade: mm [in]



TRAE

Fig. XVIII-32 - Dimensional Unidades Condensadoras TRAE 250 - 1 Circuito







Unidade: mm [in]



TRAE

Fig. XVIII-33 - Dimensional Unidades Condensadoras TRAE 250 - 2 Circuitos





Unidade: mm [in]



TRCE

Tab. XVIII 27 - Datos Dimensionales TRCE

| Modelo | | | | | |
|--------|------|------|------|------|--|
| Cota | 050 | 075 | 100 | 150 | |
| Α | 922 | 1146 | 1420 | 1640 | |
| В | 1373 | 1474 | 1525 | 1829 | |
| С | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| D | 341 | 341 | 290 | 341 | |
| E | 374 | 480 | 402 | 432 | |
| F | 386 | 386 | 326 | 386 | |
| G | | | 230 | 255 | |
| Н | 778 | 879 | 930 | 1234 | |
| | | | 005 | 4000 | |

560

Fig. XVIII 35 - Dimensional TRCE







Fig. XVIII 34 - Detalles dimensionales conexiónes TRCE



Tab. XVIII-28 - Datos Dimensionales TRCE

| | | Medidas | | | | |
|--------------|--------|---------|----|-----|------|------|
| | | С | D | Е | J | М |
| | 50 | 560 | 20 | 341 | 711 | 778 |
| 핑 | 75 | 560 | 20 | 341 | 813 | 879 |
| Modelos TRCE | 100C/1 | FC0 | ٥٢ | 200 | 004 | 020 |
| l gelos | 100C/2 | 560 | 95 | 290 | 864 | 930 |
| ₩ | 150C/1 | FC0 | 20 | 244 | 4400 | 4004 |
| | 150C/2 | 560 | 20 | 341 | 1168 | 1234 |






Tab. XVIII-29 - Dimensional de conexiónes TRCE

| | | | | Modelos | TRCE | | |
|------------------|--------|-----|-------|---------|--------|--------|--------|
| _ | | 050 | 075 | 100C/1 | 100C/2 | 150C/1 | 150C/2 |
| nexiones (pulg.) | S1 | | | | 7/8 | | |
| d) s | S2 / S | 7/8 | 1 1/8 | 1 3/8 | 7/8 | 1 5/8 | 1 1/8 |
| ione | L1 | | | | 1/2 | | 1/2 |
| nex | L2 / L | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 7/8 | 1/2 |
| - 0 | | | | | | | |



Consideraciones de Aplicación TRAE/ TRCE

Fig. XVIII 36 - Espacios para Mantenimiento y Circulación de aire - TRAE - Espacios sugeridos TRAE 050 a 150 - Descarga Horizontal







Fig. XVIII 37 - Espacios sugeridos TRAE 200 a 250 - Descarga Vertical







Fig. XVIII 38 - Espacios sugeridos para mantenimiento y circulación de aire. Unidad condensadora TRCE 050 a 150.





| Sintomas | Causa Posible | Procedimiento |
|--|---|---|
| El voltímetro no indica tensión de alimentación. | 1. Falta de energía. | Compruebe la alimentación de energía. |
| 2. El voltímetro no indica tensión de alimentación para los conctatores. | 2. Interruptor seccionador abierto. | 2. Accione el interruptor seccionador. |
| 3. El voltímetro indica tensión antes de los fusibles, y no después | 3. Fusible interrumpido. | Reemplace los fusibles. Compruebe la carga de motor. |
| 4. El voltímetro indica tensión baja. | 4. Baja tensión. | 4. Contacte la Companía de Electricidad. |
| 5. Hay tensión en los terminales del motor, pero no arranca. | 5. Motor quemado. | 5. Reemplace. |
| 6. Compruebe los comandos y si la bobina del contactor no que quemó. | 6. El contactor de arranque no cierra. | 6. Repare o reemplace. |
| 7. El contactor no energiza. | 7. Contacto del relé de sobrecarga abierto. | 7. Accione el rearme del relé de sobrecarga. |
| B. COMPRESOR NÃO PARTE | | |
| Sintomas | Causa Posible | Procedimiento |
| Una prueba en el circuito eléctrico muestra que no hay tensión en el lado de la línea del interruptor de arranque del motor | 1. Falta de energía. | Compruebe la alimentación de energía. |
| 2. Unia prueba en el circuito eléctrico muestra que no hay tensión en el lado de la línea del interruptor de arranque del motor | 2. Interruptor seccionador abierto. | Determine por que el interruptor se abrió. Si e sistema está en condiciones de operación, cierre e interruptor. |
| 3. Una a prueba en el circuito eléctrico muestra que hay tensión en el lado de la línea, pero no en el lado de carga del fusible | 3. Fusible quemado. | 3. Reemplace el fusible. Compruebe la carga de motor. |
| 4. El voltimetro indica baja tensión. | 4. Baja tensión. | 4. Use un voltímetro para comprobar y llame la Companía de Energía Eléctrica. |
| 5. Hay tensión en los terminales del motor, pero él no arranca | 5. Motor quemado. | 5. Repare o reemplace. |
| 6. Pruebe para ver si no hay bobinas quemadas o contactos rotos. | 6. Interruptor de arranque inoperante. | 6. Repare o reemplace. |
| La bobina del interruptor de arranque del motor no recibe energía. | 7. Circuito de control abierto. 7.1. Presostato de alta presión. 7.2. Presostato de baja presión. 7.3. Presostato límite de presión. 7.4. Protector del motor. 7.5. Circuito de enclavamiento abierto. 7.6. Desactivado por el termostato | 7. Identifique el control que se desactivóy la causa. |
| 8. El compresor no funciona. | 8. El compresor está trabado o dañado. | 8. Repare o reemplace el compresor. |
| 9. Contactos del presostato de baja están abiertos. | 9. Presión de succión abajo del setpoint. | 9. Verifique si hay pérdida de refrigerante, haga e reparo e la nueva carga |
| 10. Contactos abiertos en el presostato de alta. Presión más grande del normal. | 10. Presión de descarga más grande que el setpoint del presostato. | 10. Verificar problemas G. |
| | 11. Contactos del relé de sobrecarga abiertos. | 11. Rearme el relé. |
| 11. Llave de arranque no cierra. | 11. Contactos del fele de sobrecarga abiertos. | 11. Realine el fele. |



| Contacto intermitente en el circuito de control al contacto eléctrico). Diferencial del presostato de baja mal ustado. Fuga en la válvula solenoide de la línea de | Repare o reemplace el control defectuoso. Ajuste el diferencial para las condiciones normales de trabajo. |
|--|---|
| ustado. Fuga en la válvula solenoide de la línea de | · |
| • | |
| uido. | 3. Repare o reemplace. |
| Falta de refrigerante. | Repare la fuga del refrigerante y recargue. |
| Secador de la línea de liquido obstruído. | 5. Reemplace el núcleo secador. |
| | |
| usa Posible | Procedimiento |
| Carga excessiva. | 1. Verifique si hay infiltración de aire exterio Compruebe si el aislamiento térmico del área e inadecuado. |
| Termostato ajustado a una temperatura masiado baja. | 2. Reajuste o repare. |
| Contactos del interruptor de partida "pegados". | · · |
| Válvula solenóide de la línea de líquido abierta bstruída. | Conserte o reemplace la válvula. |
| | |
| usa Posible | Procedimiento |
| Carga insuficiente de aceite. | Agregue una cantidad suficiente de aceite proprio para compresor. |
| Filtro secador atascado. | 2. Reemplace el filtro secador. |
| El bulbo de la válvula de expansión está flojo al contacto térmico). | Reajuste el sobrecalientamiento, subresfriamiento o compruebe el contacto del bulbo remoto de la válvula de expansión. |
| Retorno del líquido al compresor. | Reajuste el sobrecalientamiento, subrefriamiento, o compruebe el contacto del bulbo remoto de la válvula de expasión. |
| | |
| | secador de la línea de liquido obstruído. Isa Posible Carga excessiva. Dermostato ajustado a una temperatura nasiado baja. Contactos del interruptor de partida "pegados". Cálvula solenóide de la línea de líquido abierta ostruída. Desaga insuficiente de aceite. Carga insuficiente de aceite. Cil bulbo de la válvula de expansión está flojo I contacto térmico). |



| Sintomas | Causa Posible | Procedimiento |
|--|--|--|
| 1. Ruído de cascabel. | 1. Falta de aceite. | 1. Agregue aceite. |
| 2. Ruído excesivo. | 2. Partes internas del compresor rotas. | 2. Reemplace el compresor. |
| 3. Línea de succión excesivamente fría. | 3. El líquido vuelve al compresor. | Compruebe y ajuste el sobrecalientamiento. La válvula puede ser demasiado grande o el bulbo remoto puede estar suelto en la línea de succión. |
| Línea de succión excesivamente fría. El compresor da golpes. | 4. Válvula de expansión atascada en la posición abierta. | 4. Repare o reemplace. |
| G. SISTEMA CON RENDIMIENTO DEFICIENTE | | |
| Sintom as | Causa Posible | Procedimiento |
| La válvula de expansión chirría. | 1. Borbujas en la línea del líquido. | Agregue refrigerante. |
| Cambio de temperatura en la línea de refrigerante a través del filtro secador o de la válvula solenóide de bloqueo | Filtro secador o a válvula solenóide de bloqueo atascado | 2. Limpie o reemplace. |
| 3. Ciclos cortos. | 3. Válvula de expansión presa o atascada. | 3. Repare o reemplace la válvula de expansión |
| 4. Sobrecalientamiento muy elevado. | 4. Caída excesiva de presión en el evaporador. | Compruebe el sobrecalientamiento y reajuste la válvula de expansión. |
| 5. Temperatura de insuflamento muito alta ou muito baixa. | 5.Sobrecalienatmiento inadecuado. | Compruebe el sobrecalientamiento. Ajuste la válvula de expansión. |
| 6. Flujo de aire reducido. Temperatura de evaporación inferior a cero. | 6. Filtros de aire obstruído. | 6. Limpie o reemplace. |
| H. PRESIÓN DE DESCARGA MUY ALTA | | |
| Sintom as | Causa Posible | Procedimiento |
| Alta temperatura del aire a través del condensador. | Fluxo reducido de aire a través del condensador. | Reajuste el flujo. Verifique si no hay obstrucciones. |
| 2. El aire sale del condensador excesivamente frío. Pequena elevación de temperatura a través del condensador. | 2. Las aletas del condensador están sucias. | 2. Limpie las aletas. |
| 3. El aire sale del condensador en alta temperatura. | 3. Mal funcionamiento de los ventiladores del condensador. | Compruebe los motores de los ventiladores del condensador. |
| Condensador excepcionalmente caliente y excesiva presión de descarga. | 4. Hay aire o gases no condensables en el sistema. | Transfiera el refrigerante para el reciclaje. Aplique nuevo vacío y cargue el sistema. |
| 5. Idem al anterior. | 5. Carga excesiva del refrigerante. | 5. Remueva gradualmente el exceso de refrigerante El sub-resfriamento normal es de 6 a 10 oC. |



| I. PRESÍON DE DESCARGA MUY BAJA | | |
|---|--|---|
| Sintomas | Causa Posible | Procedimiento |
| Pequena elevación de temperatura del aire. | 2. Rujo excessivo de aire a través del condensador. | Reajuste el flujo y la caída de presión de proyecto. |
| 3. Burbujas en la mirilla. | 3. Falta de refrigerante. | 3. Repare la fuga y cargue. |
| 4. La temperatura del aire que entra en el es m baja. | uy 4. Temperatura externa muy fria. | 4. Instale um regulador automático de presión. |
| Válvulas de descarga o de succión del compres rotas o con fugas. | or 5. La presión de succión se eleva más rápidamente que 5 psig por minuto, después de una paralización. | Remueva el cabezal, examine las válvulas y reemplace las que no estén funcionando correctamente. |
| J. PRESIÓN DE SUCCIÓN MUY ALTA | | |
| Sintomas | Causa Posible | Procedimiento |
| Línea de succión anormalmente fría. Retorno líquido al compresor. | de 1. Fujo excesivo en la válvula de expansión. vá | Regule y ajuste el sobrecalientamiento de la álvula de expansión y compruebe si el bulbo está ujetado correctamente a la línea de succión. |
| 2. Idem al anterior | 2. Válvula de expansión presa en la posición aberta. | 2. Repare o reemplace la válvula de expansión. |
| 3. Carga excesiva en equipo. | 3. Compresor funciona continuamente. | 3. |
| 4. Válvula de expansión presa. | 4. Línea de succión anormalmente fría. Retorno de líquido al compresor. | Ayustar carga de refrigerante. |
| 5. Flujo excesivo en la válvula de expansión. | 5. Línea de succión anormalmente fría. Retorno de líquido al compresor. | 5. Regule el ajuste del sobrecalientamiento de la válvula de expansión y compruebe si el bulbo a distancia está sujetado correctamente preso a la línea de succión. |
| K. PRESIÓN DE SUCCIÓN MUY BAJA | | |
| Sintomas | Causa Possible | Procedimiento |
| 1. Borbujas en la mirilla. | Falta de refrigerante. | Repare la fuga y recargue. |
| 2. En compresor entra en ciclos cortos. | 2. Baja carga térmica en el resfriador. | 2. Consulte el ítem B. |
| 3. Cambio de temperatura en la línea de líqui a través del secador o de la válvula solenoide bloqueo. | 3. Secador de la linea de liquido obstruido o | Sustituya o filtro secador o la válvula solenóide. |
| 4. No hay flujo de refrigerante a través de la válvu | 4. El bulbo remoto de la válvula de expansión perdió la. la carga. | 4. Remplace la válvula de expansión. |
| 5. Pérdida de capacidad. | 5. Válvula de expansión obstruída. | 5. Limpe la válvula y reemplace si necesario. |
| 6. Ambiente acondicionado muy frío. | 6. Potenciómetro del RCM ajustado muy bajo. | 6. Ajuste o repare si necesario. |
| 7. Sobrecalientamiento muy alto. | Caída excesiva de presión a través del resfriador. | 7. Reajuste el sobrecalentamiento. |
| 8. Bajo flujo de aire. | 8. Filtro obstruído. | 8. Limpie o reemplace el filtro. |



| L. COMPRESOR SCROLL CONSUMO EXCESIVO | | |
|---|---|---|
| Sintomas | Causa Possible | Procedimiento |
| Alta temperatura en el área acondicionada. | Opera con carga térmica excesiva. | Comprobar infiltraciones de aire y aislamiento térmico del área. |
| 2. Consumo excesivo | 2. Opera con baja tensión. | Cerciórese de que la tensión está dentro del rango de uso.Si no está, llame la Compania de Eletricidad. |
| 3. Consumo excesivo | 3. En relé de sobrecarga desarma. | 3. Comprube el funcionamiento y reemplace si necesario. |
| M. COMPRESOR SCROLL. BAJO CONSUMO | | |
| Sintomas | Causa Possible | Procedimiento |
| Poco cambio en las presiones de alta y baja. | El compresor está girando en el sentido contrário al de las agujas del reloj. | 1. Cambiar dos fases. |
| 2. Presión de succión es baja. | 2. Comprobar restricciones y falta de refrigerante. | Eliminar fugas y completar carga. Eliminar restricciones. |
| 3. El compresor no bombea y las presiones de succión y descarga son bajas.El compresor está fasado correctamente. | 3. Compresor dañado. | Comprobar la condición del aceite y reemplazar el compresor. |
| N. EL TERMOSTATO DEL DEVANADO ABRE.COM | IPRESOR SCROLL | |
| Sintomas | Causa Possible | Procedimiento |
| 1. El compresor vibra y hace ruido. | El compresor gira en sentido contrario al de las agujas del reloj. | 1. Cambiar dos fases. |
| 2. La presión de succión es baja. | 2. Hay falta de gas y el motor sobrecalienta. | 2. Eliminar fugas y cargar gas. |
| 3. La presión de succión es baja. | 3. El compresor arranca repetidas veces y abre el termostato interno del motor. | 3.ldem al anterior. |
| O.COMPRESOR SCROLL CON FASES ELÉCTRIC | CAS INCORRECTAS | |
| Sintomas | Causa Possible | Procedimiento |
| Baja corriente. Las presiones de alta e bajo cambian poco. Ruidos de cascabel. El compreso vibra excesivamente. | 1 El compresor dira en sentido contrario al de las | 1. Cambiar dos fases. |



XX-Cuadro de Conversión

| De Largo | Para | Factor de Conversion | De Velocidade | Para | Factor de Conversion |
|--------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| Piés (ft) | metros (m) | 0,30481 | Piés por minuto (ft/min) Piés por | metros por segundo (m/s) | 0,00508 |
| Pulgadas | milímetros (mm) | 25,4 | segundo (ft/s) | metros por segundo (m/s) | 0,3048 |
| (in) | | | | | |
| Area | | | Energia, Fuerza y Capacidad | | |
| Piés Quadrados (ft2) | metros quadrados (m²) | 0,93 | Unidades Térmicas Británicas (BTU) | kilowatt (kW) | 0,000293 |
| Pulgadas Quadradas | milímetros quadrados (mm²) | 645,2 | Unidades Térmicas Británicas (BTU) | kilocaloria (kcal) | 0,252 |
| (in2) | | | Toneladas de Refrigeración TR) | kilowatt (kW) | 3,516 |
| | | | Toneladas de Refrigeración TR) | kilocaloria por hora (kcal/h) | 3024 |
| Volume | | | Caballo Fuerza (HP) | kilowatt (kW) | 0,7457 |
| Piés Cúbicos (ft3) | metros cúbicos (m3) | 0,0283 | | | |
| Pulgadas Cúbicas (in3) | milímetros cúbicos (mm³) | 16387 | Pressión | | |
| Galones (gal) Galones | litros (L) | 3,785 | Piés de Água (ftH ₂ O) Pulgadas de Água | Pascal(Pa) | 2990 |
| (gal) | metros cúbicos (m³) | 0,003785 | (inH ₂ O) Libras de pulgadas quadradas | Pascal(Pa) | 249 |
| Vazão | | | (psi) Libras de pulgadas quadradas | Pascal (Pa) | 6895 |
| | and the state of t | 0.000470 | (psi) | Bar ou kg/cm ² | 6,895x10-2 |
| Piés Cúbicos / mim (cfm) | metros cúbicos / segundo (m³/s) | 0,000472 | | | |
| Piés Cúbicos / mim (cfm) | metros cúbicos / hora (m³/h) | 1,69884 | Peso | | |
| Galones / min (gpm) | metros cúbicos / hora (m³/h) litros / | 0,2271 | Ounces (oz) | Kilograms (Kg) | 0.02835 |
| Galones / min (gpm) | segundo (I/s) | 0,06308 | Pounds (lbs) | Kilograms (Kg) | 0,4536 |
| | | | * * | | |

| | Temperatura | 1 |
|-------|-------------|-------|
| °C | CouF | ٩F |
| -40,0 | -40 | -40 |
| -39,4 | -39 | -38,2 |
| -38,9 | -38 | -36,4 |
| -38,3 | -37 | -34,6 |
| -37,8 | -36 | -32,8 |
| -37,2 | -35 | -31 |
| -36,7 | -34 | -29,2 |
| -36,1 | -33 | -27,4 |
| -35,6 | -32 | -25,6 |
| -35,0 | -31 | -23,8 |
| -34,4 | -30 | -22 |
| -33,9 | -29 | -20,2 |
| -33,3 | -28 | -18,4 |
| -32,8 | -27 | -16,6 |
| -32,2 | -26 | -14,8 |
| -31,7 | -25 | -13 |
| -31,1 | -24 | -11,2 |
| -30,6 | -23 | -9,4 |
| -30,0 | -22 | -7,6 |
| -29,4 | -21 | -5,8 |
| -28,9 | -20 | -5,6 |
| -28,3 | -19 | -2,2 |
| | | |
| -27,8 | -18 | -0,4 |
| -27,2 | -17 | 1,4 |
| -26,7 | -16 | 3,2 |
| -26,1 | -15 | 5 |
| -25,6 | -14 | 6,8 |
| -25,0 | -13 | 8,6 |
| -24,4 | -12 | 10,4 |
| -23,9 | -11 | 12,2 |
| -23,3 | -10 | 14 |
| -22,8 | -9 | 15,8 |
| -22,2 | -8 | 17,6 |
| -21,7 | -7 | 19,4 |
| -21,1 | -6 | 21,2 |
| -20,6 | -5 | 23 |
| -20,0 | -4 | 24,8 |
| -19,4 | -3 | 26,6 |
| -18,9 | -2 | 28,4 |
| -18,3 | -1 | 30,2 |
| -17,8 | 0 | 32 |
| -17,2 | 1 | 33,8 |
| -16,7 | 2 | 35,6 |
| -16,1 | 3 | 37,4 |
| -15,6 | 4 | 39,2 |

| | Temperatura | |
|----------------|-------------|-------|
| °C | CouF | °F |
| -15,0 | 5 | 41 |
| -14,4 | 6 | 42,8 |
| -13,9 | 7 | 44,6 |
| -13,9 | 8 | 46,4 |
| -12,8 | 9 | 48,2 |
| | 10 | 50 |
| -12,2 -11,7 | 11 | 51,8 |
| | 12 | |
| -11,1 | | 53,6 |
| -10,6 | 13 | 55,4 |
| -10,0 | 14 | 57,2 |
| -9,4 | 15 | 59 |
| -8,9 | 16 | 60,8 |
| -8,3 | 17 | 62,6 |
| -7,8 | 18 | 64,4 |
| -7,2 | 19 | 66,2 |
| -6,7 | 20 | 68 |
| -6,1 | 21 | 69,8 |
| -5,6 | 22 | 71,6 |
| -5,0 | 23 | 73,4 |
| -4,4 | 24 | 75,2 |
| -3,9 | 25 | 77 |
| -3,3 | 26 | 78,8 |
| -2,8 | 27 | 80,6 |
| -2,2 | 28 | 82,4 |
| -1,7 | 29 | 84,2 |
| -1,1 | 30 | 86 |
| -0,6 | 31 | 87,8 |
| 0,0 | 32 | 89,6 |
| 0,6 | 33 | 91,4 |
| 1,1 | 34 | 93,2 |
| 1,7 | 35 | 95 |
| 2,2 | 36 | 96,8 |
| 2,8 | 37 | 98,6 |
| 3,3 | 38 | 100,4 |
| 3,9 | 39 | 102,2 |
| 4,4 | 40 | 104 |
| 5,0 | 41 | 105,8 |
| 5,6 | 42 | 107,6 |
| 6,1 | 43 | 109,4 |
| 6,7 | 44 | 111,2 |
| 7,2 | 45 | 113 |
| 7,8 | 46 | 114,8 |
| 8,3 | 47 | 116,6 |
| 8,9 | 48 | 118,4 |
| 9,4 | 49 | 120,2 |

| | T | - |
|------|-------------|--|
| | Temperatura | |
| °C | CouF | °F |
| 10,0 | 50 | 122 |
| 10,6 | 51 | 123,8 |
| 11,1 | 52 | 125,6 |
| 11,7 | 53 | 127,4 |
| 12,2 | 54 | 129,2 |
| 12,8 | 55 | 131 |
| 13,3 | 56 | 132,8 |
| 13,9 | 57 | 134,6 |
| 14,4 | 58 | 136,4 |
| 15,0 | 59 | 138,2 |
| 15,6 | 60 | 140 |
| 16,1 | 61 | 141,8 |
| 16,7 | 62 | 143,6 |
| 17,2 | 63 | 145,4 |
| 17,8 | 64 | 147,2 |
| 18,3 | 65 | 149 |
| 18,9 | 66 | 150,8 |
| 19,4 | 67 | 152,6 |
| 20,0 | 68 | 154,4 |
| 20,6 | 69 | 156,2 |
| 21,1 | 70 | 158 |
| 21,7 | 71 | 159,8 |
| 22,2 | 72 | 161,6 |
| 22,8 | 73 | 163,4 |
| 23,3 | 74 | 165,2 |
| 23,9 | 75 | 167 |
| 24,4 | 76 | 168,8 |
| 25,0 | 77 | 170,6 |
| 25,6 | 78 | 172,4 |
| 26,1 | 79 | 174,2 |
| 26,7 | 80 | 176 |
| 27,2 | 81 | 177,8 |
| 27,8 | 82 | 177,6 |
| 28,3 | 83 | 181,4 |
| 28,9 | 84 | 183,2 |
| | | |
| 29,4 | 85 | 185 |
| 30,0 | 86 | 186,8 |
| 30,6 | 87 | 188,6 |
| 31,1 | 88 | 190,4 |
| 31,7 | 89 | 192,2 |
| 32,2 | 90 | 194 |
| 32,8 | 91 | 195,8 |
| 33,3 | 92 | 197,6 |
| 33,9 | 93 | 199,4 |
| 34,4 | 94 | 201,2 |

| | 1 emperatura | |
|------|--------------|-------|
| °C | C ou F | °F |
| 35,0 | 95 | 203 |
| 35,6 | 96 | 204,8 |
| 36,1 | 97 | 206,6 |
| 36,7 | 98 | 208,4 |
| 37,2 | 99 | 210,2 |
| 37,8 | 100 | 212 |
| 38,3 | 101 | 213,8 |
| 38,9 | 102 | 215,6 |
| 39,4 | 103 | 217,4 |
| 40,0 | 104 | 219,2 |
| 40,6 | 105 | 221 |
| 41,1 | 106 | 222,8 |
| 41,7 | 107 | 224,6 |
| 42,2 | 108 | 226,4 |
| 42,8 | 109 | 228,2 |
| 43,3 | 110 | 230 |
| 43,9 | 111 | 231,8 |
| 44.4 | 112 | 233,6 |
| 45,0 | 113 | 235,4 |
| 45,6 | 114 | 237,2 |
| 46,1 | 115 | 239 |
| 46,7 | 116 | 240,8 |
| 47,2 | 117 | 242,6 |
| 47,8 | 118 | 244,4 |
| 48,3 | 119 | 246,2 |
| 48,9 | 120 | 248 |
| 49,4 | 121 | 249,8 |
| 50,0 | 122 | 251,6 |
| 50,6 | 123 | 253,4 |
| 51,1 | 124 | 255,2 |
| | 125 | 255,2 |
| 51,7 | + | |
| 52,2 | 126 127 | 258,8 |
| 52,8 | + | 260,6 |
| 53,3 | 128 | 262,4 |
| 53,9 | | 264,2 |
| 54,4 | 130 | 266 |
| 55,0 | 131 | 267,8 |
| 55,6 | 132 | 269,6 |
| 56,1 | 133 | 271,4 |
| 56,7 | 134 | 273,2 |
| 57,2 | 135 | 275 |
| 57,8 | 136 | 276,8 |
| 58,3 | 137 | 278,6 |
| 58,9 | 138 | 280,4 |
| 59,4 | 139 | 282,2 |

| Temperatura | | | |
|-------------|-----------|-------|--|
| °C | 1 °ou F 1 | °F | |
| 60,0 | 140 | 284 | |
| | 141 | 285,8 | |
| 60,6 | 141 | | |
| 61,1 | | 287,6 | |
| 61,7 | 143 | 289,4 | |
| 62,2 | 144 | 291,2 | |
| 62,8 | 145 | 293 | |
| 63,3 | 146 | 294,8 | |
| 63,9 | 147 | 296,6 | |
| 64,4 | 148 | 298,4 | |
| 65,0 | 149 | 300,2 | |
| 65,6 | 150 | 302 | |
| 66,1 | 151 | 303,8 | |
| 66,7 | 152 | 305,6 | |
| 67,2 | 153 | 307,4 | |
| 67,8 | 154 | 309,2 | |
| 68,3 | 155 | 311 | |
| 68,9 | 156 | 312,8 | |
| 69,4 | 157 | 314,6 | |
| 70,0 | 158 | 316,4 | |
| 70,6 | 159 | 318,2 | |
| 71,1 | 160 | 320 | |
| 71,7 | 161 | 321,8 | |
| 72,2 | 162 | 323,6 | |
| 72,8 | 163 | 325,4 | |
| 73,3 | 164 | 327,2 | |
| 73,9 | 165 | 329 | |
| 74,4 | 166 | 330,8 | |
| 75,0 | 167 | 332,6 | |
| 75,6 | 168 | 334,4 | |
| 76,1 | 169 | 336,2 | |
| 76,7 | 170 | 338 | |
| 77,2 | 171 | 339,8 | |
| 77,8 | 172 | 341,6 | |
| 78,3 | 173 | 343,4 | |
| 78,9 | 174 | 345,2 | |
| 79,4 | 175 | 347 | |
| 80,0 | 176 | 348,8 | |
| 80,6 | 177 | 350,6 | |
| 81,1 | 178 | 352,4 | |
| 81,7 | 179 | 354,2 | |
| 82,2 | 180 | 356 | |
| 82,8 | 181 | 357,8 | |
| 83,3 | 182 | 359,6 | |
| 83,9 | 183 | 361,4 | |
| 84,4 | 184 | 363,2 | |
| 04,4 | 104 | 303,2 | |



Trane optimiza el desempeño de casas y edificios alrededor del mundo. Trane, como empresa propiedad de Ingersoll Rand, es líder en la creación y la sustentación de ambientes seguros, confortables y enérgico eficientes, ofreciendo una amplia cartera de productos avanzados de controles y sistemas HVAC, servicios integrales para edificios y partes de reemplazo. Para mayor información visítenos en www.trane.com.br

Trane mantiene una política de mejoramiento continuo de sus productos y datos de productos reservándose el derecho de realizar cambios a sus diseños y especificaciones sin previo aviso.

© 2017 Trane Todos los derechos reservados SS-SVN001I ES Febrero 2017 Substituye SS-SVN001H ES Noviembre 2016



